

۱. جهت عملکرد مطمئن همیشه از نکات اینمنی پیروی نمایید

جهت استفاده مطمئن از دستگاه و جلوگیری از صدمه رسیدن به کاربر دستگاه یا سایر اشخاص در این کتاب راهنمای نکاتی که باید به آنها توجه داشت با یک علامت تعجب در مثلث و عبارتهای اخطار یا توجه داخل آن نمایش داده شده اند.

تعریف کلمات اخطار و توجه در زیر نمایش داده شده است. قبل از مطالعه این راهنمای این معانی را کاملاً دریابید.

تعریف کلمات اخطار و توجه

اخطر (WARNING) : توجه نکردن به نکاتی که با این کلمه مشخص شده اند و یا انجام خطاهای عملکردی امکان دارد به مرگ یا صدمات جدی کاربر منجر گردد.

توجه (CAUTION) : عدم توجه به این علامت ممکن است باعث آسیب رسیدن به کاربر و یا خرابی دستگاه گردد.

این علامت نشان دهنده نکاتی است که توجه به آنها ضروری می باشد. جزئیات دقیق مربوطه داخل یا کنار این علامت ذکر شده است.

این علامت نشان دهنده مواردی است که انجام آنها ممنوع شده است. جزئیات دقیق مربوطه داخل یا کنار این علامت ذکر شده است.

این علامت نشان دهنده مواردی است که همیشه باید انجام شوند. جزئیات دقیق مربوطه داخل یا کنار این علامت ذکر شده است.

موارد کلی

اخطر

از دستگاه در مناطقی که گرد و خاک زیادی وجود دارد و جاهایی که دارای تهویه مناسب نیستند و یا در کنار مواد آتشزا استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث آتش سوزی شود.

از باز کردن دستگاه و دوباره سر هم کردن آن پرهیز نمایید. این کار ممکن است به آتش سوزی ، برق گرفتگی یا سوختگی منجر گردد.

هرگز از درون تلسکوپ دستگاه به خورشید نگاه نکنید. ممکن است باعث آسیب به بینایی گردد.

هرگز از درون تلسکوپ دستگاه به انعکاس نور خورشید منعکس شده از منشور یا هر شئ منعکس کننده دیگری نگاه نکنید. این کار باعث آسیب رسیدن به بینایی می گردد.

نگاه کردن مستقیم به خورشید حین مشاهدات باعث آسیب رسیدن به بینایی میگردد. جهت این کار از فیلتر مخصوص خورشیدی استفاده نمایید.

" ۲۱. متعلقات اختیاری "

توجه

از جعبه حمل دستگاه جهت زیر پایی استفاده نکنید. زیرا به دلیل لغزنده بودن آن امکان افتدن می باشد.

دستگاه را در جعبه ای دارای ، بند یا دستگیره آسیب دیده می باشد قرار ندهید چرا که ممکن است دستگاه بیافتد و باعث صدماتی شود.
وزنه شاقول را تکان ندهید، و یا آن را پرتاب نکنید. ممکن است به شخصی اصابت کند و او را مجرح سازد.

دستگیره را با قفل کردن پیچها به دستگاه اصلی محکم کنید. اگر به خوبی محکم نشده باشد ممکن است دستگاه حین حمل بیافتد و باعث صدماتی شود.
پیچ تنظیم ترابراک را کاملاً سفت کنید. و گرنه ممکن است ترابراک حین حمل افتداده و باعث صدماتی شود.

منع تغذیه**احفظار**

از باز کردن دستگاه و دوباره سر هم کردن آن، تغییر اجزاء، سوزاندن ، حرارت دادن و کوتاه کردن مدار باطری و شارژر پرهیز نمایید. این کار ممکن است به آتش سوزی ، برق گرفتگی ، سوختگی یا انفجار منجر گردد.

از ولتاژی غیر از ولتاژ تعیین شده برای منع تغذیه استفاده نکنید. این کار ممکن است به آتش سوزی یا برق گرفتگی منجر گردد.

از کابلهای برق و دوشاخه های آسیب دیده یا پریزهای شل استفاده نکنید. این کار ممکن است به آتش سوزی یا برق گرفتگی منجر گردد.

از کابل برق غیر از کابل مخصوص دستگاه استفاده نکنید در غیر این صورت امکان آتش سوزی می باشد.

حین عمل شارژ و سایلitan (مانند لباس) را بر روی شارژر قرار ندهید ممکن است جرقه ایجاد کند و منجر به آتش سوزی شود.

جهت شارژ باطری فقط از شارژرهای مخصوص استفاده کنید. شارژرهای دیگر ممکن است دارای ولتاژ یا قطبیت متفاوت باشند و باعث ایجاد جرقه و آتش سوزی یا سوختگی شود.

هر گز باطربه را گرم نکنید یا درون آتش نیندازید ممکن است انفجار رخ داده و باعث صدماتی شود.

برای جلوگیری از اتصال کوتاه شدن مدارها در هنگام ذخیره سازی باطری از نوار عایق یا مشابه آن در پایانه ها استفاده نمایید. در غیر این صورت اتصال کوتاه رخ داده و منجر به آتش سوزی یا سوختگی خواهد شد.

از باطری ، شارژر یا کابل منع تغذیه AC برای هیچ دستگاه یا هدف دیگری استفاده نکنید. به دلیل احتراق ممکن است منجر به آتش سوزی یا سوختگی شود.

 باطری را اتصال کوتاه نکنید ممکن است به دلیل گرما یا احتراق منجر به آتش سوزی یا سوختگی گردد.

 دو شاخه های منبع تغذیه را با دستهای خیس به پریز وصل یا از آن جدا نکنید.
ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

توجه

 در صورت نشت مایع از باطربهای از لمس کردن آن خودداری نمایید. مواد شیمیایی مضر آن ممکن است باعث سوختگی یا تاول زدن شود.

سه پایه

توجه

 هنگام نصب دستگاه بروی سه پایه پیچهای وسط را خوب محکم کنید. اگر به خوبی محکم نشده باشد ممکن است دستگاه از روی سه پایه بیافتد و باعث صدماتی شود.

 پیچهای تنظیم پایه های سه پایه که دستگاه بروی آن نصب می شود را خوب محکم کنید. اگر به خوبی محکم نشده باشد ممکن است سه پایه سقوط کرده و موجب صدماتی شود.

 هنگام حمل سه پایه نوکهای انتهای سه پایه را به سمت اشخاص دیگر قرار ندهید.
این کار ممکن است باعث آسیب رسیدن آن اشخاص شود.

 دست و پا را حین استقرار سه پایه از نوک پایه ها دور نگه دارید. ممکن است باعث آسیب دیدگی و مجروح نمودن دست و پا گردد.

 هنگام حمل سه پایه پیچهای پایه ها را محکم ببندید. در غیر این صورت امکان دارد در حین حرکت پایه ها باز شده و باعث مجروح شدن افراد گردد.

۲. چگونگی استفاده از کتابچه راهنمای

- این دستگاه به دو کتابچه راهنمای مجهز است که دارای اطلاعات مربوط به طرز کار دستگاه می باشند.

کتابچه راهنمای اصلی

- کتابچه راهنمای مرجع نرم افزاری SDR در این کتابچه عملکردها در حالت MEAS (اندازه گیری) توضیح داده می شوند.

برای کسب اطلاعات مربوط به حالت REC (ضبط اطلاعات) لطفاً به کتابچه

راهنمای مرجع نرم افزاری SDR مراجعه نمایید.

- در این راهنمای علائم زیر استفاده می شود:
منوی اصلی (Main Menu) بیانگر فیلد های شناسایی، منوی آپشنها ، منوی واحد ها، متغیرها و عملکردها می باشد.

نشان دهنده کلید صفحه کلید یا کلید نرم افزاری
است که موجب انجام یک عمل فوری می شود.

مثالها: < 1 >، < Y >، < ESC >، < REC >، < OSET >

< Key >

نشان دهنده توضیحات تکمیلی می باشد.



نشان دهنده عنوان فصل برای مراجعه به اطلاعات اضافی می باشد.



نشان دهنده نکات مهم و ایمنی مبادله که بایستی قبل از کار با دستگاه آنها را مطالعه نمایید.




نشان دهنده توضیحی برای واژه یا عملکردی خاص می باشد.



- به جز موقوعی که عنوان می شود، در این راهنمای "SET" به مفهوم SET1030R3/2030R3/3030R3/1030R/2030R/3030R می باشد.
- صفحات نمایش و تصویرهای موجود در این کتابچه راهنمای مربوط به .SET3030R3

پیچ ترا برآک

- هنجامی که دوربین بر روی سه پایه نصب می شود، به منظور ثابت ماندن دستگاه و خارج نشدن آن از حالت تراز پیچ ترا برآک را در حالت قفل قرار می گیرد.
 - قبل از اینکه برای اولین بار از دستگاه استفاده کنید، این پیچ را به وسیله یک پیچ گوشتی شل کنید.
 - اگر دوربین دوباره نصب شود پیچ قفل ترا برآک را نیز دوباره باید محکم کنید.
- شارژ باطری



باطری در کارخانه شارژ نشده است. لطفاً قبل از استفاده آن را کاملاً شارژ نمایید.
برای کسب اطلاعاتی راجع به باطری و شارژر باطری به کتابچه راهنمای مراجعه نمایید.

باطری لیتیم

از باطری لیتیم برای نیرو دادن به حافظه SET استفاده می شود و حافظه همیشگی را فراهم می کند که در نتیجه همه داده ها اینم می مانند. باطری لیتیم به اندازه کافی نیرو دارد که حدود ۵ سال از حافظه پشتیبانی کند. اگر باطری لیتیم ضعیف شود یک پیغام خطایی به شکل "Backup lithium dead" در حالت REC نمایش داده خواهد شد. اگر باطری لیتیم کاملاً خالی شود همه اطلاعات پاک خواهد شد. بنابراین مرتباً چک کنید که آیا این پیغام ظاهر شده است یا خیر. اگر این پیغام ظاهر شد لطفاً اطلاعات را هر چه زودتر به یک کامپیوتر شخصی و یا کارت حافظه دان لود نمایید. به منظور تعویض یا جایگزین کردن باطری لیتیم لطفاً با نمایندگی سوکیا در محل خود تماس حاصل نمایید. هنجامی که باطری تعویض می شود همه اطلاعات پاک می شود.

نکاتی درباره مقاومت دستگاه در برابر رطوبت و خاک

دوربین در برابر رطوبت و گرد و خاک دارای استاندارد IP64 می باشد به شرط اینکه روکش شیار کارت را پوشانیده باشد. اگر کارت CF با آب تماس پیدا کرد، آن را قبل از اینکه درون شیار کارت جا دهید خشک کنید.

سایر نکات / اینمی

- هرگز دستگاه را مستقیماً بر روی زمین قرار ندهید. شن یا گرد و خاک ممکن است به سوراخهای یا پیچ واقع در مرکز صفحه پایه صدمه بزند.
- با تلسکوپ به خورشید نشانه روی نکنید. برای اینکه به چشمها LED فاصله یاب EDM صدمه ای وارد نشود هنجامی که با تلسکوپ به خورشید نشانه روی می کنید از فیلتر مخصوص خورشیدی استفاده نمایید.
- به کمک یک چتر از دستگاه (SET) در مقابل اشعه مستقیم خورشید، بارش باران یا رطوبت محافظت نمایید.

۳. نکات / یمنی

- هرگز دستگاه را در حالیکه بر روی سه پایه قرار دارد به مکان دیگری منتقل نکنید.
- دستگاه را با دقت جا به جا نمایید. دستگاه را از تکان و ضربه های شدید محافظت نمایید.
- هنگام ترک دستگاه اپراتور باید کاور وینیل را بر روی دستگاه بکشد.
- همیشه قبل از خارج نمودن باطری دستگاه را خاموش نمایید.
- قبل از اینکه دستگاه را درون جعبه قرار دهید باطری را از دستگاه خارج نمایید.
- هنگام قرار دادن دستگاه درون جعبه از نقشه روی آن پیروی نمایید.
- قبل از بستن درب جعبه از خشک بودن پوشش یا آستری محافظ جعبه حمل اطمینان حاصل نمایید. جعبه کاملاً بی روزنه است و اگر رطوبت درون آن بماند ممکن است باعث زنگ زدگی دستگاه شود.
- **طریقه نگهداری از دستگاه**
 - اگر در حین انجام نقشه برداری دستگاه خیس شد، آن را کاملاً خشک کنید.
 - قبل از اینکه دستگاه را درون جعبه قرار دهید، همواره آن را تمیز کنید. لنزهای دستگاه به مراقبت ویژه نیاز دارند. ابتدا با برس لنز ذرات کوچک غبار را پاک کنید، سپس با مرطوب کردن آن به وسیله بازدم خود و یک پارچه نرم یا دستمال مخصوص لنز بر روی آن بکشید.
 - اگر صفحه نمایش کثیف است آن را با دقت به وسیله پارچه ای نرم و خشک پاک کنید. برای تمیز کردن سایر قسمتهای دستگاه و یا جعبه حمل از پارچه نرمی که با کمی محلول پاک کننده مرطوب شده است استفاده نمایید. پارچه را بچلاند تا آب اضافی آن خارج شود و فقط کمی مرطوب باشد. سپس با دقت سطح خارجی دستگاه را پاک کنید. از محلولهای آلی یا قلیایی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
 - دستگاه را در اتاق خشک نگهداری کنید، جایی که درجه حرارتی ثابت داشته باشد.
 - هنگامی که از دستگاه به مدت طولانی استفاده می کنید سه پایه را مرتب چک کنید تا پایه های آن شل نباشدو یا پیچ انگشتی آن آسیب ندیده باشد.
 - اگر هر گونه اشکالی در قسمتهای چرخشی، پیچها و یا قطعات اپتیکی دستگاه (برای مثال در لنزها) رخ دهد با نمایندگی سوکیا تماس حاصل نمایید.
 - هنگامی که از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی شود، آن را حداقل هر سه ماه یکبار مطابق آنچه که در بخش ۱۴ یعنی بررسی و تنظیم ذکر شده است چک کنید.
 - هنگام خارج نمودن دستگاه از جعبه حمل هرگز آن را با زور بیرون نکشید. سپس جعبه خالی را ببندید تا رطوبت وارد آن نشود.
 - دستگاه را یک یا دو بار در سال در نمایندگی سوکیا چک کنید تا دقت بالای دوربین حفظ شود.

۴. اطلاعات مربوط به ایمنی لیزر

دستگاه در زیر گروه Laser Product و LED Product و بر طبق IEC Standard Publication 60825-1 Amd. 2: 2001 و بر طبق آیین نامه ۱۰۴۰.۱۱ FDE 21 CFR Ch.I بخش ۱۰۴۰.۱۱ و مقررات فدرال دولت آمریکا می باشد.

• دستگاه EDM در لنزهای شئی : SET1030R3/2030R3/3030R3

Class3R/ClassIII R Laser Product (Class 1/Class I Laser Product)

هنگامی که منشور یا منشورهای ورقه ای رفلکتور در حالت پیکربندی به عنوان تارگت انتخاب می شود.)

• چراغ راهنمای (عملکرد اختیاری) :

• دستگاه EDM در زیر گروه Class3R/ClassIII R Laser Product

Class2/ClassII ProductLaser / (SET1030R3/2030R3/3030R3)

امامعادل خروجی Class2/ II (SET1030R3/2030R3/3030R3) فقط هنگامی خارج می شود که اندازه گیری بدون رفلکتور انتخاب می شود. هنگامی که منشور یا منشور ورقه ای رفلکتور در حالت پیکربندی به عنوان تارگت انتخاب می شود، خروجی برابر است با class 1/I مطمئن تر.

• چراغ راهنمای یک عملکرد اختیاری می باشد.


● ۲.۱. متعلقات اختیاری

⚠️ اخطار


• استفاده از کنترلها و تنظیمات یا انجام مراحل کار غیر از آنچه که در این راهنمای آمده است ممکن است اپراتور را در معرض تشبعات خطرناک قرار دهد.

• برای استفاده مطمئن از این لیزر و LED Product از دستورالعملهای ایمنی موجود در برچسبهای روی دستگاه و موجود در این کتابچه راهنمای پیروی نمایید.

اشعه لیزر از این محل خارج می شود.
اشعه LED از این محل خارج می شود.




اشعه لیزر از این محل خارج می شود.
اشعه LED از این محل خارج می شود.




- هرگز لیزر را به طرف شخص دیگری نشانه نروید. برخورد اشعه به پوست و چشم باعث صدمات جدی می شود.
 - هرگز به طور مستقیم به منبع نور لیزر نگاه نکنید. انجام این کار باعث صدمات دائمی به چشمها می شود.
 - هرگز به لیزر خیره نشوید. انجام این کار باعث صدمات دائمی به چشمها می شود.
 - اگر در اثر قرار گیری در مقابل اشعه لیزر چشمان آسیب دید، بلا فاصله جهت مراقبتهای پزشکی به یک چشم پزشک مجاز مراجعه نمایید.
 - هرگز از درون تلسکوپ دوربینهای دوچشمی یا سایر ابزارهای نوری به لیزر نگاه نکنید. انجام این کار باعث صدمات دائمی به چشمها می شود.
 - طوری به هدفها نشانه روی کنید که اشعه لیزر از آنها منحرف نشود.
- (فقط (SET1030R3/2030R3/3030R3)
- (فقط (SET1030R3/2030R3/3030R3)

توجه!

- اشعه ای که تحت شرایط عادی خارج می شود را در شروع کار چک کنید و بعد از آن هم به طور متناوب آن را چک و تنظیم نمایید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را خاموش کنید.
- هنگام ترک دستگاه اتصال باطری را قطع نمایید تا اشعه لیزر نتواند خارج شود.
- با دقت کافی از دستگاه استفاده نمایید تا از صدمات ناخواسته برخورد اشعه لیزر به چشم افراد جلوگیری شود. از قرار دادن دستگاه در ارتفاعهایی که امکان برخورد اشعه لیزر با عابران پیاده و رانندگان وجود دارد اجتناب نمایید.
- هرگز اشعه لیزر را به طرف آینه ها، پنجره ها یا سطوحی که شدیداً منعکس کننده نور می باشند نشانه روی نکنید. اشعه منعکس شده ممکن است باعث صدمات جدی شود.
- بعد از استفاده از نشانگر لیزر مطمئن شوید که انتشار امواج قطع شده باشد. حتی بعد از اتمام اندازه گیری نشانگر لیزر هنوز کار می کند و انتشار امواج آن ادامه دارد.
(نشانگر لیزر به طور اتوماتیک ظرف ۵ ثانیه خاموش می شود).
- فقط کسانی که آموزش لازم را با هر کدام از موارد زیر دیده باشند می توانند از این محصول استفاده نمایند. (فقط SET1030R3/2030R3/3030R3)
- کتابچه راهنمای سریهای 030R را جهت آگاهی از طرز استفاده از این محصول مطالعه نمایید.
- شیوه های محافظت در مقابل موارد مخاطره آمیز (این فصل را مطالعه نمایید).
- ابزار مورد نیاز محافظت کننده (این فصل را مطالعه نمایید).
- شیوه های گزارش حوادث رخ داده (تصویر شیوه های پیش بینانه برای انتقال مجروحان و تماس با پزشکان در مواردی که جراحتهایی در اثر برخورد با اشعه لیزر رخ داده باشد).
- در مناطقی که از لیزر استفاده می شود بایستی به وسیله تابلوهای اخطار مردم را از خطر برخورد با اشعه لیزر آگاه نمایید. (فقط SET1030R3/2030R3/3030R3)



۱. دسته
۲. پیچهای قفل دسته
۳. علامت تعیین ارتفاع دستگاه
۴. درپوش کارت
۵. شناسنده اشعه برای کی برد بی سیم
۶. باطری
۷. صفحه عملگر
۸. پیچ ترابراک
۹. صفحه پایه
۱۰. پیچ تراز پایه
۱۱. پیچهای تنظیم تراز کروی
۱۲. تراز کروی
۱۳. صفحه نمایش
۱۴. لنزهای شئی (شامل عملکرد نشانگر)




۱۵. شکاف کمپاس لوله ای
۱۶. حلقه فوکوس شاقول نوری
۱۷. درپوش رتیکول شاقول نوری
۱۸. چشمی شاقول نوری
۱۹. پیچ حرکت افقی
۲۰. پیچ حرکت تدریجی افقی
۲۱. فیش ورودی / خروجی داده ها
۲۲. فیش اتصال منبع تغذیه خارجی
۲۳. تراز استوانه ای
۲۴. پیچ تنظیم تراز استوانه ای
۲۵. پیچ حرکت عمودی
۲۶. پیچ حرکت تدریجی عمودی
۲۷. چشمی تلسکوپ
۲۸. حلقه فوکوس تلسکوپ
۲۹. نشانگر اخطار تشعشع امواج لیزر (SET 1030R/2030R/3030R) شامل این مورد نمی باشد
۳۰. قراول
۳۱. علامت نشان دهنده مرکز دستگاه

عملکرد نشانگر لیزر

با اشعه قرمز لیزر در محلهای تاریک بدون استفاده از تلسکوپ می‌توان هدف را نشانه‌گیری نمود.

صفحه عملگر

کلیدهای عملگر کلید روشن و خاموش کلید روشنایی



کلیدهای حرفی-عددی

کلیدهای حرفی-عددی

کلید روشن و خاموش

برای روشن کردن دستگاه کلید <ON> را فشار دهید.

برای خاموش کردن دستگاه در حالیکه کلید <ON> را نگه داشته اید کلید <OFF> را فشار دهید.

کلید روشنایی

برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش مربوط به روشنایی تارهای رتیکول کلید <RET> را فشار دهید.

کلید <RET> را فشار داده و نگه دارید تا اینکه صدای بوق شنیده شود و نشانگر لیزر یا چراغ گاید (عملکرد اختیاری) خاموش یا روشن شود.



پارامتر شماره ۷ دستگاه. ۱۵. تغییر پارامترهای دستگاه.

از پارامتر شماره ۷ می‌توان برای تغییر درخشندگی تارهای رتیکول استفاده نمود.

انتخاب نشانگر لیزر یا چراغ گاید (عملکرد اختیاری). ۲۱. متعلقات اختیاری



بعد از استفاده از نشانگر لیزر از قطع انتشار امواج لیزر اطمینان حاصل نمایید. حتی پس از اتمام اندازه گیری نشانگر همچنان کار می‌کند و انتشار اشعه لیزر ادامه دارد. (نشانگر لیزر ظرف مدت ۵ دقیقه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود).

۵. اجزاء دستگاه

کلیدهای نرم افزاری

در سطر پایین صفحه نمایش دستگاه ۴ کلید نرم افزاری وجود دارد. تعریف این کلید در سطر پایین صفحه نمایش نشان داده شده است.
 از کلیدهای < F1 > تا < F4 > واقع در پایین سمت چپ صفحه کلید برای انتخاب کلید نرم افزاری متناظر بر روی صفحه نمایش استفاده نمایید.
 دکمه < FNC > را برای دیدن کلیدهای نرم افزاری موجود در صفحات بعدی فشار دهید.

کلیدهای عملگر

تغییر از حالت REC به حالت MEAS

<ESC>

انتقال به صفحه نمایش قبلی (خروج از حالت موجود)
صفر کردن داده ها

نمایش داده های دستگاه در حالت MEAS

<FNC>

نمایش سایر عملکردها

<SFT>

حرکت بین موربد بالایی و پایینی

حرکت بین انواع اجسام منعکس کننده (منشور / ورقه / بدون رفلکتور
(منعکس کننده))

<BS>

حذف کاراکتر

<SP>

وارد کردن یک فاصله

<▲> <▼>

کلیدها کرسور بالا و پایین

<◀> <▶>

انتخاب سایر آپشنها

<◀◀> <▶▶>

تأثیدهای کلی و ذخیره اطلاعات

<ALPHA>/<Num>

حرکت بین ورودی حرفی و عددی

<Meas>

تغییر از حالت REC به حالت MEAS

<View>

نمایش داده ها در فضای (job) جاری

<Note>


وارد نمودن یادداشت

چراغ هشدار انتشار امواج لیزر


هنگامی که اشعه لیزر انتشار می یابد و یا از نشانگر لیزر استفاده می شود این چراغ قرمز می باشد. و حالت اشعه لیزر را می توان از کنار

چشمی تلسکوپ متوجه شد.

نشانگر هشدار دهنده انتشار تشعشعات لیزر




" ۲۱. متعلقات اختیاری " 



چراغ گاید (عملکرد اختیاری)

" ۲۱. متعلقات اختیاری " 



چراغ گاید و نشانگر چراغ گاید

با استفاده از چراغ گاید شروع یا تنظیم اندازه گیری و... به طور مؤثر و رضایت‌بخشی انجام می‌شود.

چراغ گاید متشکل از نوری است که به دو رنگ قرمز و سبز تقسیم می‌شود. ژالون نگه دار به وسیله چک کردن رنگ چراغ گاید موقعیت کنونی را تعیین می‌نماید.



حالت چراغ گاید

مفهوم	حالت چراغ گاید
(از محل ژالون نگه دار) هدف را به سمت چپ حرکت دهید	قرمز
(از محل ژالون نگه دار) هدف را به سمت راست حرکت دهید	سبز
هدف در موقعیت افقی کنونی قرار دارد	قرمز و سبز

هنگامی که چراغ گاید روشن می‌باشد، نشانگر چراغ گاید روشن است.

۶. علامتهای صفحه نمایش


• علامتهای زیر در حالت MEAS (اندازه گیری) ظاهر می شود.	ثبت منشور	P.C.mm
	تصحیحات جوی	ppm
	زاویه افقی راست	H.obs
	زاویه افقی چپ	HAL
	زاویه زنیت	V.obs
	زاویه عمودی (افقی = ۰)	VA
	فاصله شیب دار	S.Dist
	فاصله افقی	H.Dist
	اختلاف ارتفاع	V.Dist
	ورودی عددی	N
	ورودی حرفی	A
	تصحیح خطای زاویه مایل ON	±
	نشانگر لیزر انتخاب و روشن می شود	●
	چراغ راهنمایی (عملکرد اختیاری) انتخاب و روشن می شود	▷
	اشعه لیزر جهت اندازه گیری ساطع می شود	!

نوع شیء منعکس کننده

منشور	□
ورقه منعکس کننده	■
فاقد شیء منعکس کننده	+/-

ذخیره باقیمانده باطری

(EDM on، درجه حرارت = ۲۵ درجه سانتیگراد، BDC35A)



حالت MEAS

(صفحه ۳)

(صفحه ۱)

PPM < تصحیح جوی
 REM < اندازه گیری REM
 MLM < اندازه گیری خط گم شده
 S - O < نمایش اندازه گیری

انتقال به حالت REC < REC >
 انتخاب حالت فاصله M.DISP < M.DISP >
 تنظیم پارامتر CNFG < CNFG >
 اندازه گیری فاصله READ < READ >

(صفحه ۲)

0SET < صفر سمت زاویه افقی
 H.ANG < تنظیم دایره افقی به مقدار دلخواه
 AIM < بررسی سیگنال برگشتی
 TILT < نمایش زاویه تیلت

حالت REC

< REC >

< ESC >

< ROAD >

< COGO >


< SURV >

< FUNC >


پیاده کردن مختصات	پیاده کردن خط	توپوگرافی	Job
پیاده کردن مسیر	پیاده کردن نیم دایره	تنظیم عرضی	دستگاه
پیاده کردن سطح مسیر	ترفیع	ترفع	تغییرات
توپوگرافی مسیر	معکوس کردن	تنظیم مجموعه ای	پیکر بندی
نقشه برداری عرضی	مساحتها	از اطلاعات	مقاومت
تعیین مسیر	تقاطع ها	بررسی	واحدها
بررسی مسیر	نمایش نقطه	محاسبه حجم نمای	تاریخ و زمان
تعیین شابلون	بسن از خط مبنا	ساختمان	حذف Job
بررسی شابلون	تغییر و دگرگونی	فهرست کدهای ویژگی کلیماسیون	فهرست افزار
	ورودی صفحه کلید	افست تیلت	ارتباطات
		ارتفاع نقاط	منوی کارت
		غیر قابل دسترس	رمز عبور
		ورودی صفحه کلید	زبان

1. کلیه اطلاعات شامل اندازه گیریها، نقاط ثابت و ایستگاهها و ... در Job ذخیره می شوند.

MEAS حالت




صفحه وضعیت



REC حالت



صفحه نمایش



<Note>

ABC

<ESC>


FIND

PCON A

۸. نصب باتری

- قبل از اندازه گیری باتری را کاملاً شارژ نمایید.
- قبل از خارج نمودن باتری دستگاه را خاموش نمایید.

طریقه نصب باتری




له ضامن

حفره ضامن

طریقه خارج نمودن باتری

- در حالیکه دکمه UNLOCK را فشار داده اید دکمه خارج کردن باتری را بفشارید.

- در حالیکه باتری را به طرف خود می کشید آن را خارج نمایید.



دکمه خارج کردن

دکمه باز کردن قفل

قبل از انجام این کار باطری را در دستگاه نصب کنید. اگر باطری را بعد از نصب و راه اندازی دستگاه کار بگذارید دستگاه کج خواهد بود و نوسان خواهد داشت.

۹-۱ سانترال

طرز کار

تراز



۱. مطمئن شوید که پایه ها در فواصل برابر از یکدیگر قرار دارند و رأس سه پایه تقریباً تراز باشد




فاصله برابر

ثبت شده

۲. سه پایه را طوری قرار دهید که وسط آن درست در بالای نقطه نقشه برداری باشد.

نقطه نقشه برداری



بیچ سانترال

۳. مطمئن شوید که پایه های سه پایه محکم در زمین فرو رفته باشند.
۴. دوربین را بالای سه پایه قرار دهید.
۵. دستگاه را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر پیچ وسط سه پایه را ببندید تا دوربین با پیچ مادگی روی صفحه پایه دستگاه فیکس (محکم) شود.

۶. از چشمی شاقول نوری نگاه کنید و جهت فوکوس روی تارهای رتیکول چشمی را بچرخانید.

فوکوس بر روی نقطه نقشه



۷. جهت فوکوس بر روی نقطه نقشه برداری، حلقه فوکوس شاقول نوری را بچرخانید.

فوکوس بر روی تارهای رتیکول

۹. نصب دستگاه


۹-۲ تراز یابی

اگر به تراز یابی با دقت بالاتری نیاز دارید، لطفاً بعد از انجام مراحل زیر به "تراز یابی با استفاده از نمایش زاویه تیلت" مراجعه نمایید.

طرز کار


۱. پیچهای تراز پایه را طوری تنظیم کنید که نقطه نقشه برداری در مرکز تارهای رتیکول شاتول نوری قرار بگیرد.

تنظیم پایه های سه پایه




۲. حباب را در وسط تراز کروی قرار دهید برای این کار یا نزدیکترین پایه سه پایه را کوتاه کنید و یا دورترین پایه از این مسیر خارج از مرکز حباب را بلند کنید.

۳. بخش فوقانی دستگاه را بچرخانید تا تراز استوانه ای با خط بین پیچهای تراز پایه A و B موازی شود.




- با استفاده از پیچهای تراز پایه A و B حباب را در مرکز قرار دهید. حرکت حباب در جهت چرخش پیچ پایه در جهت حرکت عقربه های ساعت می باشد.

۴. قسمت فوقانی دستگاه را ۹۰ درجه بچرخانید.
اکنون تراز استوانه ای عمود بر خط میان پیچهای
تراز پایه A و B می باشد.
با استفاده از پیچ تراز C حباب را در مرکز قرار
دهید.



۵. قسمت فوقانی دستگاه را ۹۰ درجه دیگر
بچرخانید و دقت نمایید که حباب هنوز هم در
مرکز تراز استوانه ای قرار داشته باشد.
الف: برای رفع نیمی از خطای جایگیری حباب
پیچهای تراز A و B را به یک اندازه و در
جهت مخالف بچرخانید.



ب: قسمت فوقانی را ۹۰ درجه دیگر بچرخانید
و با استفاده از پیچ تراز C نیمی از خطای جایگیری
در این راستا را رفع نمایید.

و یا از روش تنظیمی که در بخش «۱۴-۱» مربوط به
تراز استوانه ای شرح داده شده است استفاده نمایید.

۶. دستگاه را بچرخانید و چک کنید که آیا حباب در همه
جهت ها جایگیری ثابتی دارد یا خیر. اگر چنین نبود مراحل
تراز یابی را تکرار نمایید.

۷. پیچ سانترال را به آرامی شل کنید.
از چشمی شاقول اپتیک نگاه کرده دستگاه را بر روی
رأس سه پایه حرکت دهید تا نقطه نقشه برداری کاملاً
در مرکز رتیکول قرار گیرد.

برای اطمینان پیچ سانترال را دوباره محکم کنید.

۸. مطمئن شوید که حباب در وسط تراز استوانه ای قرار دارد.
در غیر این صورت مراحل را از مرحله ۴ تکرار کنید.

۱. روشن نمودن دستگاه و آماده سازی دستگاه جهت اندازه گیری

- تدارکات زیر برای اندازه گیری لازم می باشد.

۱-۱ روشن / خاموش کردن

طریقه روشن کردن دستگاه

- کلید < ON > فشار دهید.

هنگامی که دستگاه روشن است بررسی خودکار انجام می شود.

- به علاوه هنگامی که پارامتر شماره " ۱۰ " V manual

P.C. mm	-30
PPM	0
	0 2
H.obs	0 set
V.obs	Face 1
S.Dist	<Null>
READ	

" تنظیم می شود صفحه نمایش به شکل سمت چپ می باشد به جای اینکه به شکل صفحه نمایش بالا باشد.

۱-۸ نمایش دستی دایره عمودی

P.C. mm	-30
PPM	0
	0 2
H.obs	270°00'00"
V.obs	90°01'20"
S.Dist	<Null>
1 REC M.DISP CNFG READ	

بعد از آن صفحه حالت Meas ظاهر می شود.



نکته

- پارامتر شماره ۱۰ دستگاه

از پارامتر شماره ۱۰ می توان برای تغییر شیوه نمایش حرکت عمودی استفاده نمود.

۱-۵ تغییر پارامترهای دستگاه


طریقه خاموش کردن دستگاه

- در حالیکه کلید < ON > را فشار می دهید، کلید < -+> را بفشارید.

• اگر میزان ذخیره باتری پایین باشد، علامت نمایش داده می شود. هرچه سریعتر همه عملکردها را متوقف نموده و دستگاه را خاموش نمایید و باتری را شارژ کنید.

۱. روشن نمودن دستگاه و آماده سازی دستگاه جهت اندازه گیری

- قبل از خارج نمودن باطری دستگاه را خاموش کنید. در غیر این صورت فرایند بوت (ری ست) گرم اتفاق خواهد افتاد.



"صفحه ii، "بوت(ری ست) گرم"

- اگر این پیغام خطای نشان داده شد سنسور تیلت دستگاه از حد تصحیح زاویه تیلت فراتر رفته است. دستگاه را دوباره تراز نمایید و زوایای افقی و عمودی را نمایش دهید.



- هنگامی که عملکرد شروع مجدد (ادامه مراحل) در دسترس باشد، صفحه قبل از خاموش کردن دستگاه نمایش داده می شود.
- پارامتر شماره ۸ دستگاه از پارامتر شماره ۸ می توان جهت خاموش یا روشن نمودن خودکار تصحیح زاویه تیلت استفاده نمود. برای مثال چنانچه صفحه نمایش به علت لرزش یا باد شدید بی ثبات و متزلزل باشد این عملکرد بایستی خاموش باشد.

"۱۵. تغییر پارامترهای دستگاه"

۲-۱ فوکوس و نشانه روی هدف

طریقه فوکوس کردن بر روی تصویر تارهای رتیکول تلسکوپ



۱. از چشمی تلسکوپ به یک زمینه روشن و بدون مطلب هدفگیری نمایید.

۲. از درون چشمی تلسکوپ نگاه کنید و پیچ چشمی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، سپس آن را کم کم بر خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درست جلوی تصویر تارهای رتیکول فوکوس شود.

با استفاده از این پروسه از زمانی که چشم شما در بینهایت فوکوس می شود، دیگر نیازی به فوکوس مجدد نیست.

۰. روشن نمودن دستگاه و آماده سازی دستگاه جهت اندازه گیری

۳. پیچهای حرکت افقی و عمودی را شل کنید، سپس با استفاده از قراول هدف را در حوزه دید خود بیاورید. هر دو پیچ را محکم کنید.
۴. جهت فوکوس کردن بر روی هدف حلقه فوکوس تلسکوپ را بچرخانید.
۵. پیچهای حرکت بطبعی افقی و عمودی را بچرخانید تا تصویر تارهای رتیکول دقیقاً تنظیم شده و در مرکز هدف قرار گیرد.
- تراز یابی را با هر دو پیچ حرکت بطبعی انجام دهید تا اینکه در هر دو مورد آخرین چرخش به طرف راست باشد.
۶. با حلقه فوکوس دوباره فوکوس را تنظیم کنید تا هیچ پارالاکسی بین هدف و تصویر تارهای رتیکول وجود نداشته باشد.

_____ حذف پارالاکس: " ۱۱-۲ تنظیم دایره افقی به مقدار مورد نیاز _____ حذف

" پارالاکس "

۱۰-۳ تنظیم آپشن‌های دستگاه

- دقت کنید که این پارامترها بر طبق شرایط اندازه گیری تنظیم شوند. مخصوصاً دقت کنید که پارامترهای شماره ۳، ۴ و ۶ طبق شرایط و نیازمندی شما تنظیم شود.
- جهت تأیید یا تغییر آپشن‌های پارامتر: ۱۵. تغییر پارامترهای دستگاه
- حدود یک هفته بعد از آخرین عملیات یا بعد از بوت (ری‌ست) گرم انجام می‌شود، در حالیکه سایر پارامترها ثابت می‌مانند، پارامترهای شماره ۱، ۲، ۴ و ۷ به طور خودکار به تنظیم کارخانه برمی‌گردد.
- بعد از انجام بوت (ری‌ست) سرد همه پارامترها به طور خودکار به تنظیم کارخانه بر می‌گردد.

شماره	پارامتر	آپشنها
۱	مشاهده افقی	راست*
		چپ
۲	مشاهده عمودی	زنیت*
		افقی
۳	حالت اندازه گیری	دقیق*
		سریع*
		پیوسته★★★
۴	تکرار اندازه گیری	بله
		* خیر
۵	نوع شیء منعکس	منشور*
		منشور ورقه‌ای
		فاقد منعکس کننده
۶	قطر منشور به میلیمتر	۹۹ میلیمتر (۹۹ - ۳۰*)

۱. روش نمودن دستگاه و آماده سازی دستگاه جهت اندازه گیری

خاموش		
تار		
متوسط پایین		
متوسط *		
متوسط بالا		
روشن		
بله *		
خیر		
X فقط		
بله *		
خیر		
خیر *		
بله		
Hold★		
Free		
لیزر *		
گاید		
روشن *		
معمولی		
تار		
۱★		
۲		


*: تنظیم کارخانه

★★: هنگامی که آپشنهاي پaramتر شماره ۳ به صورت « سریع » تنظیم می شود، پaramتر شماره ۴ به طور خودکار به « No » تنظیم می شود.

★★★: اگر پaramتر شماره ۳ را به صورت " Tracking " تنظیم شود فاصله مستقل از تنظیمات پaramتر شماره ۴ اندازه گیری می شود.

اگر آپشنهاي پaramتر های شماره ۲ و ۶ و تنظیم حالت ppm با آپشنهاي REC فرق داشته باشد، آنگاه هنگامی که از حالت MEAS به REC تغییر موضع می دهد بر روی صفحه نمایش سوالی ظاهر می شود و از شما می پرسد که آیا مایلید از تنظیم موجود در حالت MEAS صرف نظر کنید یا خیر.

کلید < Yes > را جهت صرف نظر کردن از تنظیمات حالت MEAS (اندازه گیری) فشار دهید. و یا کلید < No > را جهت حفظ تنظیمات حالت MEAS فشار دهید. در حالت REC رکورد جدید دستگاه یا رکورد وضعیت ایستگاه مورد نیاز خواهد بود. < No > استخاب شود، از تنظیم ppm در حالت MEAS « استثنای است و حتی اگر < Yes > صرف نظر می شود.



- در حالت REC پارامترهای دیگری نیز وجود دارد که آپشنهاي اندازه گيری را کنترل می کند.
برای تأیید یا تغییر آپشنهاي پارامتر لطفاً جهت اطلاع جزئیات بیشتر به « راهنمای مرجع نرم افزاری SDR » مراجعه نمایید.




هنگامی که چراغ راهنمای (گاید) (عملکرد اختیاری) نصب می شود پارامتر شماره ۱۲ به « Guide » تنظیم می شود، پارامترهای شماره ۱۳ و ۱۴ نمایش داده می شود.

عملکرد از سر گرفتن

- « عملکرد از سر گرفتن » به معنای شروع مجدد عملیات بعد از وقفه در کار می باشد. یعنی بعد از روشن کردن و نمایش دایره های افقی و عمودی صفحه قبلی باز یابی می شود.

عملکرد از سر گرفتن بعد از سپری شدن بیش از یک هفته (دوره پشتیبانی حافظه) دیگر کار نخواهد کرد. در این صورت دستگاه بعد از روشن کردن و نمایش دایره های افقی و عمودی به حالت MEAS بر می گردد.

تصحیح خطای خودکار زاویه تیلت



- هنگامی که (علامت تصحیح خطای خودکار) بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود، خطاهای کوچک تیلت زوایای عمودی و افقی به طور خودکار با استفاده از سنسور تیلت دو محوره تصحیح می شود.
- پس از ثابت شدن صفحه نمایش زوایای به طور خودکار تصحیح شده را بخوانید.

فرمول مورد استفاده برای محاسبه مقدار تصحیح خطای زاویه افقی به کار می رود از زوایای تیلت و عمودی به شرح زیر استفاده می کند:

زاویه افقی تصحیح شده
= زاویه افقی اندازه گیری شده +
(زاویه عمودی) Tilt in Angle Y/tan

خطای زاویه افقی (خطای محور عمودی) طبق محور عمودی در نوسان می باشد. بنابراین اگر دستگاه کاملاً تراز نشده باشد، تغییر زاویه عمودی با چرخش تلسکوپ باعث تغییر مقدار نمایش داده شده زاویه افقی خواهد شد. (اگر دستگاه کاملاً تراز باشد مقدار زاویه افقی نمایش داده شده در حین چرخش تلسکوپ تغییر نخواهد کرد.)

- زمانی که با تلسکوپ از نزدیک به زاویه زنیت یا نadir هدف گیری می شود، تصحیح خطای تیلت تأثیری بر زاویه افقی ندارد.

حذف پارالاکس

• پارالاکس عبارت است از انحراف نسبی تصویر هدف نسبت به تارهای رتیکول هنگامی که سر مشاهده کننده کمی جلوی چشمی حرکت می کند. پارالاکس خطای را در قرائت به وجود می آورد که باستی قبل از انجام مشاهدات از بین برود. پارالاکس را می توان با فوکوس مجدد بر روی تارهای رتیکول رفع نمود.

قطع خودکار دستگاه به جهت صرفه جویی در منبع تغذیه

۱. دقیقه پس از انجام آخرین عملیات دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. این زمان از پیش تعیین شده را می توانید در منوی «Function» موجود در حالت REC تغییر دهید. لطفاً به بخش «راهنمای مرجع نرم افزاری SDR» مراجعه نمایید.


تصحیح کلیماسیون

- به وسیله اصلاح کلیماسیون ذخیره شده زوایای نمایش داده شده به طور خودکار تصحیح می شود.
- از پارامتر شماره ۹ می توان برای خاموش کردن «Collimation» استفاده نمود.

ترازیابی به وسیله نمایش زاویه تیلت

• نمایش حالت تیلت دستگاه به صورت گرافیکی و عددی و تراز نمودن دستگاه امکان پذیر می باشد. محدوده اندازه گیری برابر است با $\pm 3'$.





طرز کار



1. دستگاه را بچرخانید تا تلسکوپ با خط بین پیچهای تراز پایه A و B به طور موازی قرار بگیرد، سپس پیچ قفل حرکت افقی را محکم کنید.

۲. کلید < FNC > را برای رفتن به صفحه بعد

فشار دهید.



۳. کلید < TILT > را برای نمایش زاویه تیلت

به صورت گرافیکی فشار دهید.

علامت " • " نشان می دهد که حباب در مرکز تراز کروی قرار دارد.

محدوده دایره داخلی $3'$ \pm و محدوده دایره خارجی $4'$ \pm دقیقه می باشد.

برای نمایش زاویه تیلت در صفحه نمایش عددی کلید < DIGIT > را فشار دهید.

۴. با چرخاندن پیچهای تراز هر دو زاویه تیلت را به 0° درجه تنظیم کنید.

Y برای راستای X و C برای راستای A می باشد.

کلید < GRAPH > را جهت برگشت به صفحه نمایش عددی فشار دهید.

۵. برای خروج از صفحه نمایش زاویه تیلت

کلید < ESC > را فشار دهید.


۱. اندازه گیری زاویه

۱۱-۱ اندازه گیری زاویه افقی بین دو نقطه < H angle 0 >

- برای اندازه گیری زاویه بین دو نقطه دایره افقی را می توان در هر راستایی به صفر رساند.

طریقه اندازه گیری زاویه افقی بین دو نقطه

هدف اول



ایستگاه دستگاه

- با استفاده از پیچ افقی و پیچ حرکت تدریجی به هدف اول نشانه روی کنید.

P.C. mm	-30
ppm	0
	02
H.obs	0°00'00"
V.obs	112°21'20"
S.Dist	<Null>
2 OSET H.ANG AIM TILT	

هدف دوم



- در صفحه دوم حالت MEAS کلید 0SET < را فشار دهید.

نمایش زاویه افقی همانطور که در سمت راست دیده می شود به «صفر درجه» تنظیم شده است.

P.C. mm	-30
ppm	0
	02
H.obs	140°32'40"
V.obs	92°30'10"
S.Dist	<Null>
1 REC N.DISP CNFG READ	

- به هدف دوم نشانه روی کنید.
- زاویه افقی نمایش داده شده (H.obs) همان زاویه منظور شده بین دو نقطه می باشد.

زاویه افقی نمایش داده شده (H.obs) همان زاویه منظور شده بین دو نقطه می باشد.


۱۱ - تنظیم دایره افقی به اندازه دلخواه

شما بعلاوه می توانید دایره افقی راستای هدف را به هر اندازه دلخواه خود تنظیم کنید.

مراحل تنظیم دایره افقی به اندازه دلخواه

در صفحه دوم حالت MEAS (اندازه گیری)

۱. کلید \leftarrow H.ANG را برای رفتن به حالت وارد سازی زاویه افقی دلخواه فشار دهید.



۲. با استفاده از کلیدهای عددی مقدار دلخواه زاویه افقی را وارد کنید.

۳. کلید \leftarrow را فشار دهید.
مقدار وارد شده به زاویه افقی (H.obs) تبدیل می شود.

این علامت نشان می دهد که صفحه کلید در حالت عددی می باشد.



• محدوده واردسازی

SET1030R3/1030R/2030R3/2030R: 0° to $359^\circ 59' 59.5''$

SET3030R3/3030R: 0° to $359^\circ 59' 59''$

• حداقل واردسازی

SET1030R3/1030R/2030R3/2030R: 0.5"
SET3030R3/3030R: 1"

- مقدار صحیح: < BS > (برای پاک کردن مقدار: < ESC >)
- خروج از حالت واردسازی: < ESC >
- برای مثال جهت تنظیم دایره افقی به "90.3020" مقدار "90° 30' 20'" را وارد نمایید.

۱۲. اندازه گیری فاصله

- فاصله بر طبق پارامترهای شماره ۳ و ۴ اندازه گیری می شود.

۱۲-۱ تصحیحات جوی

- تصحیحات جوی برای اندازه گیری دقیق فاصله ضروری است زیرا سرعت نور در هوا تحت تأثیر درجه حرارت و فشار جوی می باشد.

ضریب تصحیح جوی و رطوبت

- برای بدست آوردن متوسط ضریب انکسار هوا در کل مسیر نور اندازه گیری شده باید از متوسط فشار جوی و درجه حرارت استفاده نمایید. هنگام محاسبه ضریب تصحیح در مناطق کوهستانی دقت بیشتری به عمل آورید.
- دستگاه طوری طراحی شده است که ضریب تصحیح در درجه حرارت ۱۵ درجه سانتی گراد (۵۹ درجه فارنهایت) و فشار جوی 1013hPa(29.9inchHg) و رطوبت 0% برابر با 0ppm باشد.
- با وارد کردن مقادیر درجه حرارت و فشار هوا مقدار تصحیح محاسبه می شود و در حافظه قرار می گیرد. مقدار ppm را نیز می توان به طور مستقیم وارد کرد.


فرمول مورد استفاده به شرح زیر می باشد:

$$ppm = 282.59 - \frac{0.2942 \times P(hPa)}{1 + 0.003661 \times T(^{\circ}C)}$$


- اگر تصحیحات جوی لازم نبود مقدار ppm را صفر کنید.
- برای اندازه گیری دقیق فاصله رطوبت نسبی ، فشار جوی و درجه حرارت محیط را بایستی در نظر داشته باشید.

طريقه تنظيم ۱ ppm (فشار و درجه حرارت)

در صفحه ۳ حالت MEAS



- کلید **<** برای رفتن به حالت PPM تنظيم ppm فشار دهيد.



- با استفاده از کلیدهای عددی مقدار فشار هوا را وارد نمایيد.

- کلید **➡** یا **▼** را فشار دهيد.

- مقدار درجه حرارت را وارد کنيد.


- کلید **➡** را فشار دهيد.



- حدوده واردسازی مقدار فشار هوا: ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ hPa
- حدوده واردسازی مقدار دما: -۳۰°C تا ۶۰°C
- دوره ذخیره داده ها: حدود یک هفته (خاموش کردن دستگاه امکان پذیر است)

خروج از حالت **ppm** (حالت MEAS < ppm >)


طريقه تنظيم ۲ ppm (فشار و درجه حرارت و رطوبت)



در صفحه ۳ حالت MEAS

- کلید **<** PPM را برای رفتن به حالت تنظيم ppm فشار دهيد.
- کلید **▶** را برای تنظيم "Press/Temp/Humid" فشار دهيد.

۳. با استفاده از کلیدهای عددی مقدار فشار هوا را وارد نمایید.



مقدار تصحیح جوی (ppm) تنظیم شده و در سطر دوم صفحه نمایش داده شده است.

۴. کلید **< ▼ >** را فشار دهید.

۵. مقدار درجه حرارت را وارد نمایید.

۶. کلید **< ▼ >** را فشار دهید.

۷. مقدار رطوبت را وارد نمایید.

۸. کلید **↔** را فشار دهید.



• محدوده واردسازی مقدار فشار هوا: ۱۴۰۰ hPa تا ۵۰۰


• محدوده واردسازی مقدار دما: -۳۰ °C تا ۶۰ °C

• محدوده واردسازی مقدار رطوبت: ۰٪ تا ۱۰۰٪

• دوره ذخیره داده ها: حدود یک هفته (خاموش کردن دستگاه امکان پذیر است)

• خروج از حالت **ESC < :ppm** (حالت MEAS)


◆ طریقه تنظیم ۳ ppm (مقدار تصحیح)



در صفحه ۳ حالت MEAS

۲. کلید **< PPM >** را برای رفتن به حالت تنظیم ppm فشار دهید.

۲. کلید **< ▶ >** را برای آغاز "vardasari ppm" فشار دهید.



۳. با استفاده از کلیدهای عددی مقدار تصحیح شده را وارد نمایید.

۴. کلید **↔** را فشار دهید.

مقدار تصحیح جوی تنظیم شده و در

سطر دوم صفحه نمایش داده شده




- محدوده واردسازی مقدار ppm : -۴۹۹ تا ۴۹۹ ppm
- دوره ذخیره داده ها: حدود یک هفته (خاموش کردن دستگاه امکان پذیر است)
- خروج از حالت ESC > ppm < (حالت MEAS)
- جهت تغییر واحدهای فشار هوا با مراجعه به " راهنمای مرجع نرم افزاری SDR " در منوی " واحد فشار " را به صورت " Functions " mmHg " Inch Hg " یا " mmHg " تنظیم نمایید.
- محدوده واردسازی مقدار فشار هوا: ۱۴ / ۸ Inch Hg تا ۴۱ / ۳
- محدوده واردسازی مقدار فشار هوا: ۳۷۵ mmHg تا ۱۰۵۰
- حداقل وارد سازی: ۰ / ۱ Inch Hg
- حداقل وارد سازی: ۱ mmHg
- محدوده واردسازی مقدار دما: C ۶۰ ° تا -۳۰ °
- حداقل واردسازی: F ۱۴۰ ° تا ۲۲ ° C / -۱۴۰ ° F حداقل واردسازی: F ۱ °

۱۲-۲ بررسی سیگنالهای برگشته


- بررسی کفايت سیگنالهای برگشته برای اندازه گيري مفید می باشد خصوصاً زمانی که اندازه گیریها بی با فواصل طولانی را انجام می دهیم.
- طریقه بررسی سیگنالهای برگشته

در صفحه دوم حالت MEAS



۱. با تلسکوپ به مرکز هدف نشانه روی نمایید.
۲. کلید < AIM > را برای رفتن به حالت بررسی سیگنالهای برگشته فشار دهید.

علامت ★ زمانی نشان داده می شود که قدرت سیگنال کافی باشد.



- جهت تولید آهنگ صوتی هنگام کافی بودن قدرت سیگنال کلید < BEEP > را فشار دهید.
- جهت قطع آهنگ صوتی کلید < Off > را فشار دهید.
- جهت ساطع کردن امواج نشانگر لیزر کلید < LASER > را فشار دهید.
- جهت توقف نشانگر لیزر کلید < Off > را فشار دهید.

۳. کلید «OK» را جهت اتمام بررسی فشار دهید.
یا کلید «READ» را جهت اندازه گیری فاصله فشار دهید.

توجه

بعد از استفاده از نشانگر لیزر از قطع انتشار امواج آن اطمینان حاصل نمایید. به خاطر داشته باشید که پس از اتمام اندازه گیری انتشار امواج به طور خودکار قطع نمی شود.
(نشانگر لیزر ظرف ۵ دقیقه به طور خودکار خاموش می شود.)

نکته

- اگر علامت "★" دیده نمی شود مرکز هدف را دوباره نشانه گیری کنید.
- اگر علامت "■■■■■■■■■■" نمایش داده شد و این حالت ادامه یافت لطفاً با نمایندگی سوکیا در محل خود تماس حاصل فرمایید.
- زمانی که شدت نور کافی است حتی اگر مرکز منشور منعکس کننده و تارهای رتیکول هم کمی با هم تراز نباشند (در فاصله کوتاه و ...) در بعضی موارد علامت "★" نمایش داده می شود اما در واقع اندازه گیری دقیق امکان پذیر نمی باشد. بنابراین اطمینان حاصل کنید که مرکز هدف به درستی و با دقت نشانه گیری شود.

۱۲-۳ اندازه گیری فاصله و زاویه

طریقه اندازه گیری فاصله (فاصله شبی)

P.C. mm	-30
ppm	0
	0 2
H.obs	0°01'20"
V.obs	90°02'30"
S.Dist	<Null>
1 REC M.DISp CNFG READ	
P.C. mm	-30
ppm	0
	0 2
H.obs	0°01'20"
V.obs	90°02'30"
S.Dist	123.456
	STOP

در صفحه اول حالت MEAS (اندازه گیری)

۱. کلید «READ» را جهت شروع اندازه گیری فاصله فشار دهید.
زاویه افقی (H.obs)، زاویه عمودی (V.obs) و فاصله (S.dist) اندازه گیری شده نمایش داده می شود.

۲. کلید «STOP» یا «ESC» را جهت شروع اندازه گیری فشار دهید.



اگر اندازه گیری منفرد انتخاب شده باشد، اندازه گیری به طور خودکار متوقف می شود.

- جهت تغییر حالت فاصله کلید **M.DISP** را فشار دهید. هر بار که کلید **M.DISP** را فشار می دهید حالت فاصله تغییر می کند(فاصله شبیه، فاصله افقی، اختلاف ارتفاع و مختصات).

اندازه گیری مختصات



- زمانی که مختصات به عنوان حالت فاصله انتخاب شود، دستگاه مختصات سه بعدی هدف را بر مبنای مختصات نقطه ایستگاه (که در حالت پیش فرض صفر است) و زاویه آزیمут محاسبه می کند.(دستگاه زاویه افقی را که به صفر تنظیم شده است به عنوان زاویه آزیموت در نظر می گیرد) در حالت تنظیم می توان مختصات نقطه ایستگاه دستگاه را به وسیله فشار کلید **<OPTNS>** تعیین نمود.

نکته



- در زیر عملکردهای دیگری نیز ذکر می شود که می توان از آنها در حالت **MEAS** (اندازه گیری) استفاده نمود.

<REM> : REM (اندازه گیری ارتفاع دور).

- ابتدا ارتفاع هدف را وارد کنید و سپس فاصله را از دستگاه تا هدف و از دستگاه تا شیء اندازه گیری نمایید. ارتفاع نقطه نقشه برداری تا شیء را می توان بدست آورد.

<MLM> : MLM (اندازه گیری سطح گمشده).

- ابتدا نقطه شروع را اندازه گیری کنید و چندین هدف را اندازه گیری کنید تا فاصله و زاویه را از نقطه شروع بدست آورید. این امکان وجود دارد که آخرین نقطه اندازه گیری شده را به موقعیت شروع بعدی تغییر دهید.

<S-O> : S-O (اندازه گیری پیاده کردن نقشه)

- نقطه ای که قرار است پیدا شود با استفاده از زاویه افقی از راستای مرجع و فاصله از نقطه ایستگاه دستگاه محاسبه می شود. نقطه مورد نیاز را می توان به وسیله وارد کردن مقادیر فاصله و زاویه پیدا کرد.

۱۳. پیغامهای خطای

• در زیر فهرستی از پیغامهای خطایی که بر روی دستگاه نمایش داده می شود به همراه معنی هر کدام ذکر شده است.

• اگر پیغام خطای مشابهی تکرار می شود و یا پیغامی ظاهر شد که در زیر ذکر نشده است لطفاً با نمایندگی سوکیا در محل خود تماس حاصل نمایید.

Bad condition

شرایط اندازه گیری فاصله مناسب نیست. هدف و یا منشور منعکس کننده را دوباره نشانه گیری کنید و سیگنال برگشتی را با استفاده از حالت بررسی سیگنال تأیید نمایید.

P.C. too large

ثابت منشور خارج از محدوده ۹۹ - تا ۹۹ میلیمتر است.
Re 0 set

خطایی است که هنگام اندازه گیری زاویه افقی و عمودی اتفاق می افتد. دایره افقی و عمودی را دوباره نمایش دهید. (اگر تلسکوپ دستگاه یا بخش فوقانی آن سریعتر از ۴ دور در هر ثانیه بچرخد این علامت خطای ظاهر می شود.)

Signal off

نور منعکس شده هنگام شروع اندازه گیری فاصله مشاهده نمی شود و یا در حین اندازه گیری ضعیف یا قطع می شود.

در این صورت یا هدف را دوباره نشانه گیری کنید و یا زمانی که از منشور منعکس کننده استفاده می کنید تعداد منشورهای منعکس کننده را افزایش دهید.

Temp Range Out

درجه حرارت دستگاه خارج از محدوده می باشد. اندازه گیری صحیح و دقیق امکان پذیر نمی باشد.

Tilt out of range

خطای محدوده سنسور تیلت رخ داده است یا زاویه تیلت $3^\circ \pm$ بالاتر رفته است. دستگاه را دوباره تراز نمایید.

Timeout

خطای تایم اوت در یک مورد در حین ارتباطات رخ می دهد. کابلهای ارتباطی و کلید های برق را چک کنید. اگر بعد از شروع ارتباط موفق خطای تایم اوت رخ داد اطمینان حاصل کنید که وسیله اتصال یافته به طور صحیح کنترل جریان را در دست دارد. این مشکل ممکن است با استفاده از سرعت باود حل شود.

در مورد دیگر این خطای حین فاصله یابی رخ می دهد. هیچ فاصله اندازه گیری شده ای دریافت نمی شود.

در این صورت یا هدف را دوباره نشانه گیری کنید و یا زمانی که از منشور منعکس کننده استفاده می کنید تعداد منشورهای منعکس کننده را افزایش دهید.

۱۴. بررسی و تنظیم


- بررسی و تنظیم بایستی قبل و در حین اندازه گیری مرتباً انجام شود. به علاوه بعد از یک ذخیره طولانی، حمل و نقل و یا زمانی که امکان صدمه دیدن آن به وسیله ضربه شدید وجود داشته است، باید دستگاه را چک کنید.
- همیشه بررسی و تنظیم را با ترتیب درست انجام دهید. این بررسی از "۱۴-۱ تراز استوانه ای" شروع می شود و تا "۱۴-۷ چراغ گاید" ادامه می یابد.

۱۴-۱ تراز استوانه ای


- تیوب شیشه ای تراز استوانه ای به تغییرات درجه حرارت هوا و ضربه حساس می باشد.

طریقه انجام بررسی و تنظیم


- دستگاه را تراز کرده و محل حباب تراز استوانه ای را کنترل کنید.



- قسمت فوقانی دستگاه را ۱۸۰ درجه بچرخانید و موقعیت حباب را چک کنید. اگر حباب هنوز در مرکز تراز قرار داشت، دستگاه نیاز به تنظیم ندارد و در غیر این صورت دستگاه را به شکل زیر تراز نمایید.



- با استفاده از پیچ تراز C نیمی از انحراف حباب را برطرف کنید. حباب در جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت می کند: در جهت چرخش پیچ تنظیم.



- با استفاده از پین (آچار) مخصوص تنظیم که برای چرخاندن پیچ تنظیم تراز استوانه ای می باشد، نیم دیگر انحراف را برطرف نمایید. هنگامی که پیچ تنظیم تراز استوانه ای بر خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد، حباب به طرف راست حرکت می کند.

۱۴. بررسی و تنظیم

۵. مراحل ۱ تا ۴ را تکرار نمایید تا اینکه قسمت فوقانی

دستگاه در هر موقعیتی که قرار گرفت حباب

در مرکز تراز قرار داشته باشد.

اگر نمی توانید حباب را در مرکز قرار دهید

لطفاً با نمایندگی سوکیا تماس حاصل نمایید.

۱۴-۲ تراز کروی

طریقه انجام بررسی و تنظیم


۱. تراز استوانه ای را بررسی و تنظیم نمایید،
یا با دقت برای تراز دستگاه از تراز استوانه ای استفاده کنید.

۲. موقعیت حباب تراز کروی را چک کنید.

اگر حباب خارج از مرکز بود به صورت زیر عمل کنید:

۳. جهت خارج از مرکز بودن حباب را تأیید کنید.

پیچهای تنظیم تراز کروی



۴. دورترین پیچ تنظیم نسبت به آن جهت را

شل کنید تا حباب در مرکز قرار گیرد.

۵. هر سه پیچ تنظیم را طوری تنظیم کنید که
میزان سفتی پیچها یکسان باشد و حباب در مرکز باشد.

اگر نمی توانید حباب را در مرکز قرار دهید،

لطفاً با نمایندگی سوکیا تماس حاصل نمایید.

پیچهای تنظیم را بیش از حد سفت نکنید، این کار ممکن است به تراز کروی لطمه وارد کند. سفتی نابرابر پیچها ممکن است به این معنی باشد که حباب از تنظیم خارج خواهد شد.

۳ - ۱۴ سنسور(حسگر) تیلت

- اگر خطای نقطه صفر تیلت رخ دهد، زاویه تیلت زمانی که دستگاه تراز می شود صفر نیست و خطای زاویه رخ خواهد داد. این خطای نقطه صفر تیلت را می توان به صورت زیر بررسی و تنظیم نمود.

مراحل بررسی

در صفحه دوم حالت MEAS (اندازه گیری)

۱. دستگاه را بادقت تراز کنید.

P.C. mm	-30
ppm	0
	■■■
H.obs	120°30'20"
V.obs	90°00'00"
S.Dist	<Null>
2 OSET H.ANG AIM TILT	

۲. کلید <0SET> را جهت تنظیم زاویه افقی به صفر فشار دهید.


P.C. mm	-30
ppm	0
	■■■
H.obs	0°00'00"
V.obs	90°00'00"
S.Dist	<Null>
1 REC M.DISp CNFG READ	

۳. کلید <REC> را برای رفتن به حالت REC فشار دهید.

Feb-13-01	14:24:17
Job	
Stn	
BS pt	■■■
Free recs	876
1 FUNC SURV COGO ROAD	

۴. کلید <SURV> را برای رفتن به صفحه بعدی فشار دهید.

۵. با استفاده از کلید \blacktriangle \blacktriangledown \leftarrow \rightarrow یا \blacktriangleleft \blacktriangleright را انتخاب کنید و کلید \blackleftarrow را فشار دهید.



مقدار افست تیلت و زاویه تیلت نمایش داده می شود.


سطر دوم: داده های نقطه صفر تیلت راستای X

سطر سوم: داده های نقطه صفر تیلت راستای Y

سطر پنجم: زاویه افقی

سطر ششم: زاویه تیلت راستای X

سطر هفتم: زاویه تیلت راستای Y



۶. چند ثانیه صبر کنید تا قرائت های

زاویه تیلت ثابت شود و به مقادیر


زاویه تیلت X1 و Y1 را یادداشت کنید.

۷. پیج حرکت افقی را شل کنید و

با مراجعه به زاویه افقی در صفحه نمایش

تئودولیت را ۱۸۰ درجه بچرخانید.

پیج حرکت افقی را محکم کنید.



۸. هنگامی که قرائت های زاویه تیلت ثابت شد،

مقادیر زاویه تیلت X2 و Y2 را یادداشت نمایید.

۹. مقادیر افست را محاسبه کنید.

$$(X_1 + X_2) / 2$$

$$(Y_1 + Y_2) / 2$$

اگر مقادیر افست (X و Y) $\pm 10''$ یا کمتر باشد





هیچ تنظیمی لازم نمی باشد.

۱۰. کلید **<ESC>** را جهت اتمام بررسی و برگشت به منوی "Survey" فشار دهید و کلید **<ESC>** را دو بار دیگر فشار دهید تا به حالت MEAS (اندازه گیری) برگردید.

اگر یکی از مقادیر افست بزرگتر از 10° باشد، نمایش سنسور را باید به صورت زیر و بدون فشار کلید **<ESC>** تنظیم نمایید.

مراحل تنظیم

۱۱. کلید **<READ>** را جهت ذخیره کردن زاویه تیلت X2 و Y2 فشار دهید. نمایش Face 2" داده می شود.




۱۲. پیچ حرکت افقی را شل کنید و قسمت فوقانی دستگاه را با مراجعه به زاویه افقی در صفحه نمایش ۱۸۰ درجه بچرخانید.

۱۳. زمانی که قرائتهای زاویه تیلت ثابت می باشند، کلید **<READ>** را برای ذخیره کردن X1 و Y1 فشار دهید. داده های جدید نقطه صفر تیلت در سطر ششم و هفتم نمایش داده می شود. اگر هر کدام از این داده ها بزرگتر از $120^{\circ} \pm 1600$ باشد کلید

<ESC> را برای توقف تنظیمات فشار دهید. در صفحه نمایش پیغامی ظاهر می شود که می پرسد آیا داده ها باید کنار گذاشته شوند یا خیر. کلید **<YES>** را برای کنار گذاشتن داده ها و برگشت به منوی "Survey" فشار دهید. لطفاً با نمایندگی سوکیا در محل خود تماس حاصل نمایید.

اگر داده ها $120^{\circ} \pm 1600$ یا کمتر باشند بدون فشار کلید **<ESC>** تنظیمات را ادامه دهید.

۱۴. کلید را برای ذخیره اطلاعات



جدید نقطه صفر تیلت در حافظه داخلی فشار دهید.


صفحه نمایش به منوی "Survey" برمی گردد.

۱۵. کلید < ESC > را دو بار فشار دهید
تا به حالت MEAS (اندازه گیری) بر گردد.


۱۴-۴ تارهای رتیکول

طريقه بررسی ۱ < عمود کردن تارهای رتیکول نسبت به محورهای افقی >

۱. دستگاه را بادقت تراز کنید.



۲. هدف قابل رویت و صافی (برای مثال
لبه فوقانی A) را بر روی نقطه A تار رتیکول
تراز نمایید.




۳. پیچ حرکت تدریجی عمودی تلسکوپ را
بچرخانید تا هدف با نقطه B بر روی قسمت پایینی
تارهای رتیکول هم تراز شود.
چک کنید که هدف هنوز هم در مرکز تارهای
رتیکول قرار داشته باشد.

اگر هدف خارج از مرکز بود از نماینده سوکیا
بخواهید تا آن را برایتان تنظیم نماید.

طريقه بررسی ۲ < موقعیتهای تار رتیکول عمودی و افقی >

مراحل بررسی را تحت شرایط هوای کمی غبار آلود و کمی درخشان انجام دهید.



۱. هدف روشن و صافی را در ۱۰۰ متری ۳۲۸ (فوتی) دستگاه در راستای افق قرار دهید.

۲. دستگاه را با دقیق تراز نمایید.

دستگاه را روشن کنید و دایره های افقی و عمودی را نمایش دهید.

۳. هدف روی ۱ face را نشانه گیری نمایید. زاویه افقی A1 و زاویه عمودی B1 را قرائت نمایید.

برای مثال

$$A1 = 18^\circ 34' 00''$$

$$B1 = 90^\circ 30' 20''$$

۴. حال هدف روی ۲ face را نشانه گیری کنید و زاویه افقی A2 و زاویه عمودی B2 را قرائت نمایید.

برای مثال

$$A2 = 198^\circ 34' 20''$$

$$B2 = 269^\circ 30' 00''$$

۵. A2 - A1 و B2 + B1 را محاسبه نمایید.

" (زاویه افقی) A2 - A1

$$= 198^\circ 34' 20'' - 18^\circ 34' 00''$$

$$= 180^\circ 00' 20''$$

(زاویه عمودی) B2 + B1

$$= 269^\circ 30' 00'' + 90^\circ 30' 20''$$

$$= 360^\circ 00' 20''$$

A2 - A1 باشد $20'' \pm 180^\circ$.

B1 + B2 باشد $40'' \pm 360^\circ$.

P.C.mm	-30
ppm	0
	0.2
H.obs	18°34'00"
V.obs	90°30'20"
S.Dist	<Null>
1 REC M.DISp CNFG READ	

P.C.mm	-30
ppm	0
	0.2
H.obs	198°34'20"
V.obs	269°30'00"
S.Dist	<Null>
1 REC M.DISp CNFG READ	

اگر تفاوت بیش از 20° بعد از چند بار تکرار این مراحل هنوز هم باقی مانده است، لطفاً با نمایندگی سوکیا در محل خود تماس حاصل نمایید.

۱۴-۵ شاقول اپتیک (نوری)

مراحل بررسی

۱. دستگاه را به دقت تراز نمایید و نقطه نقشه برداری را دقیقاً در وسط تارهای رتیکول شاغل اپتیک قرار دهید.


۲. قسمت فوقانی دستگاه را 180° درجه بچرخانید و محل نقطه نقشه برداری در تارهای رتیکول را چک کنید.

اگر نقطه نقشه برداری هنوز هم در مرکز تارهای رتیکول قرار دارد، تنظیمی لازم نمی باشد.

اگر نقطه نقشه برداری در مرکز شاغل اپتیک قرار ندارد، تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید:

مراحل تنظیم

۳. به وسیله پیچ تراز پایه نیمی از انحراف را از بین ببرید.






۴. قسمت فوقانی دستگاه را محکم با دست نگه دارید و پوشش پیچ شاغل نوری را بردارید. سپس پوشش تارهای رتیکول شاغل نوری را بردارید.

پوشش پیچ شاغل نوری را سر جای خود بگذارید.

از ۴ پیچ تنظیم شاغل نوری استفاده کرده و نیم دیگر انحراف را به صورت زیر از بین ببرید.



۵. اگر نقطه نقشه برداری روی قسمت پایینی (بالایی) تصویر قرار دارد:

۱. پیچ بالایی (پایینی) را کمی شل کنید.
۲. پیچ پایینی (بالایی) را به همان مقدار سفت کنید.

۶. اگر نقطه نقشه برداری بر روی خط پررنگ (خط نقطه چین) قرار دارد:

۳. پیچ سمت راست (چپ) را کمی شل کنید.
۴. پیچ سمت چپ (راست) را به همان اندازه سفت کنید.

۷. با چرخاندن قسمت فوقانی دستگاه تنظیمات را چک کنید.

نقطه نقشه برداری باید در مرکز تارهای رتیکول قرار داشته باشد. اگر لازم بود تنظیمات را تکرار کنید.

۸. پوشش پیچ شاغل نوری را درآورید، و پوشش تارهای رتیکول شاغل نوری را نصب کنید.

پوشش پیچ شاغل نوری را در جای خود قرار دهید.

پیچ تنظیم را بیش از حد محکم نکنید، چون ممکن است باعث شود که تارهای رتیکول از تنظیم خارج شوند.


۶ - ثابت افزایینده فاصله

• ثابت افزایینده فاصله K دستگاه قبل از تحویل به روی صفر تنظیم می‌شود. از خط مبنا با یک دقت فاصله معین استفاده کنید و چندین بار در سال چک کنید که ثابت افزایینده فاصله K نزدیک صفر باشد. و هر وقت که مقادیر اندازه گیری شده بوسیله دستگاه به مقدار ثابتی شروع به انحراف نمود، بررسیهای زیر را انجام دهید.


• خطاهایی که در مستقر کردن دستگاه و منشور منعکس کننده و یا نشانه روی به هدف رخ می‌دهد بر ثابت افزایینده فاصله تأثیر می‌گذارد، بنابراین این مراحل را تا حد امکان با دقت کامل انجام دهید.

• اطمینان حاصل کنید که ارتفاع همانند ارتفاع دستگاه باشد. چنانچه سطح زمین صاف نیست، از یک ترازیاب خودکار جهت تنظیم ارتفاع صحیح کلیه نقاط دستگاه استفاده نمایید.

مراحل بررسی



۱. نقاط A و B را بر روی سطحی صاف در فاصله‌ای حدود ۱۰۰ m (۳۲۸ ft) از یکدیگر انتخاب کرده و نقطه وسط را C در نظر بگیرید.



۲. دستگاه را در نقطه A و هدف را در نقطه B مستقر نمایید.

۳. فاصله بین A و B را ۱۰ بار اندازه بگیرید (اندازه گیری دقیق).

۴. دستگاه را به نقطه C منتقل کرده و فاصله بین C و A و فاصله بین C و B را اندازه بگیرید.

۵. میانگین CA و CB را محاسبه نمایید.

۶. با استفاده از فرمول زیر ثابت افزاینده

فاصله K را محاسبه نمایید.

$$K = AB - (CA + CB)$$

۷. مراحل ۱ تا ۶ را دو یا سه بار تکرار نمایید.

اگر ثابت افزاینده فاصله K حتی برای یکبار

بین $\pm 2 \text{ mm}$ باشد، تنظیم لازم نمی باشد.

اگر همیشه از این محدوده بالاتر است

از نماینده سوکیا بخواهید تا تنظیمات را

برایتان انجام دهد.

۷ - ۱۴ چراغ گاید (راهنمای)


هر گاه خط تقسیم کننده (حالتی که به عقب و جلو حرکت می کند و از قرمز به سبز تغییر می کند) برای چراغ های گاید قرمز و سبز خارج از مرکز تارهای رتیکول باشد، برای تنظیم، مراحل زیر را دنبال کنید.

چراغ گاید یک عملکرد اختیاری می باشد. در حالت تنظیم پارامتر ها، "Illum.hold" را به "Guide" تنظیم نمایید.

مراحل بررسی

۱. منشور را در نقطه ۲۰ متری دستگاه

در راستای افق مستقر نمایید.




۲. دستگاه را تراز نمایید.

۳. با تلسکوپ مرکز منشور را نشانه گیری کنید.

۴. کلید < > را پایین نگه داشته و چراغهای گاید را روشن نمایید.

۵. زاویه افقی را با دوبار فشار کلید <0SET> در صفحه اول حالت MEAS (اندازه گیری) به روی صفر تنظیم نمایید.

۶. از درون تلسکوپ نگاه کنید و چک کنید که چراغهای گاید در منشور منعکس می شوند یا نه. اگر هر دو رنگ (قرمز و سبز) دیده می شود: مرحله ۷ را انجام دهید.



اگر فقط رنگ قرمز یا سبز دیده می شود: مرحله ۱۰ را انجام دهید.

۷. در حالیکه از درون تلسکوپ نگاه می کنید، قسمت فوقانی دستگاه را کمی حرکت دهید. زاویه افقی موقعیتی که از دو رنگ (قرمز و سبز) چراغ گاید که در منشور منعکس می شود، فقط به سبز تغییر می یابد را اندازه گیری نمایید.

۸. در حالیکه از درون تلسکوپ نگاه می کنید، قسمت فوقانی دستگاه را کمی حرکت دهید. زاویه افقی موقعیتی که از دو رنگ (قرمز و سبز) چراغ گاید که در منشور منعکس می شود فقط به رنگ قرمز تغییر می یابد را اندازه گیری نمایید.

۹. اختلاف زاویه افقی را برای جستجوی راستای افست خط تقسیم کننده چراغهای گاید از مقادیر اندازه گیری شده در مراحل ۷ و ۸ را محاسبه نمایید.

مثال:

(مرحله ۷) زاویه افقی $0^{\circ} 03' 30'' = 04' 30''$

در سمت راست تار رتیکول (= موقعیت ۰ set)

از موقعیتی که از دو رنگ (قرمز و سبز)

چراغ گاید که در منشور منعکس می شود، رنگ سبز

فقط به سبز تغییر می یابد.

(مرحله ۸) زاویه افقی $359^{\circ} 57' 00'' = 03' 00''$

در سمت چپ تار رتیکول (= موقعیت ۰ set)

از موقعیتی که از دو رنگ (قرمز و سبز)

چراغ گاید که در منشور منعکس می شود،

فقط به سبز تغییر می یابد.

اختلاف زاویه مراحل ۷ و ۸ برابر است با $1' 30''$

که درنتیجه خط تقسیم کننده سبز و قرمز به طرف


راست (طرف رنگ سبز) انتقال می یابد.



تصویر نشان می دهد که هنگامی که از تلسکوپ نگاه می کنید رنگهای راست و چپ چراغ گاید چطور در منشور منعکس و دیده می شود.

زمانی که اختلاف زاویه بیش از $1'$ می باشد تنظیمات را تا مرحله ۱۰ انجام دهید.

زمانی که اختلاف زاویه کمتر از $1'$ می باشد تنظیمی لازم نیست.





پیچ تنظیم چراغ گاید

۱۰. خط تقسیم کننده چراغهای قرمز و

سبز چراغهای گاید را که در منشور منعکس می شود طوری تنظیم کنید که در مرکز تارهای رتیکول قرار گیرد.

هنگامی که فقط رنگ قرمز دیده می شود و یا خط تقسیم کننده به طرف قرمز

تغییر مکان می دهد، پیچ تنظیم چراغ گاید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

هنگامی که فقط رنگ سبز رؤیت می شود و یا خط تقسیم کننده به طرف سبز تغییر مکان می دهد، پیچ تنظیم چراغ گاید را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۱۱. مراحل ۷ تا ۹ را یک بار دیگر انجام دهید.

اگر اختلاف مقدار اندازه گیری برای زاویه افقی بیش از $1'$ بود، تنظیمات را تا مرحله ۱ تکرار نمایید.

اگر اختلاف مقدار اندازه گیری برای زاویه افقی کمتر از $1'$ بود، تنظیمات کامل می باشد.

۱. تغییر پارامتر های دستگاه

- تنظیمات پارامترها را می توان به وسیله عملیات های کلیدی تغییر داد تا متناسب با اندازه گیری موردنیاز باشد.
- آپشن های انتخاب شده تا زمان تغییر در حافظه ذخیره می شوند.

حدود یک هفته بعد از آخرین عملیات یا بعد از بوت (ری ست) گرم انجام می شود.
در حالیکه سایر پارامترها بدون تغییر باقی می مانند، پارامترهای شماره ۱، ۲، ۴ و ۷ به طور اتوماتیک به تنظیمات کارخانه تغییر می یابند.
بعد از انجام بوت (ری ست) سرد همه پارامترها به طور اتوماتیک به تنظیمات کارخانه تغییر می یابد.

شماره	پارامتر	آپشنها
۱	H.obs : نمایش زاویه افقی	راست★
۲	V. obs : روش نمایش زاویه عمودی	چپ ★: زاویه زنیت 0° Horiz: زاویه افقی
۳	Meas: حالت اندازه گیری فاصله	دقيق★ سرعی★★ ★★★: پیوسته Track
۴	Meas: حالت تکرار فاصله	تکراری Yes واحدی No
۵	نوع رفلکتور (منعکس کننده)	منشور★ ورقه
۶	P.C. mm: ثابت رفلکتور(منشور)	فاقد منعکس کننده -30mm ★ (-99 to 99mm)
۷	تارهای رتیکول: روشنایی تارهای رتیکول	خاموش تار متوسط پایین★ متوسط بالا روشن
۸	Tilt crn: تصحیح تیلت	تصحیح زاویه افقی و عمودی Yes بدون تصحیح No فقط X: تصحیح زاویه عمودی

Yes★	Collimation crn: تصحیح کلیماسیون	۹
NO	V Manual	۱۰
★: تلسکوپ ترانزیت NO مشاهده اندازه گیری های face 2 و face 1 Yes		
Free : میزان نور دریافت شده به طور خودکار تنظیم می شود		
★ Hold : میزان نور دریافت شده ثابت باقی می ماند	EDM ALC	۱۱
Laser : نشانگر لیزر به وسیله کلید ★ <--> خاموش و روشن می شود.		
Guide : چراغ گاید به وسیله کلید <--> روشن و خاموش می شود.	Illum. Hold	۱۲
روشن ★		
معمولی	Guide light	۱۳
تار		
ا: چراغهای قرمز و سبز به طور همزمان چشمک می زند★ ب: چراغهای قرمز و سبز یک در میان چشمک می زند	Guide pattern	۱۴

★: تنظیم کارخانه

★★: هنگامی که آپشنها پارامتر شماره ۳ به "Rapid" تنظیم می شود، پارامتر شماره ۴ به طور خودکار به "No"

★★★: اگر پارامتر شماره ۳ را به "Tracking" تنظیم نمایید، فاصله بدون توجه به تنظیم پارامتر شماره ۴ اندازه گیری می شود.

اگر آپشنها پارامتر حالت REC (ضیط اطلاعات) با آپشنها پارامتر حالت MEAS (اندازه گیری) فرق داشته باشند، آپشنها پارامتر زیر در حالت MEAS به هنگام تغییر حالت از REC به MEAS به طور خودکار تغییر می یابند.

پارامتر شماره ۲، روش نمایش زاویه عمودی، شماره ۳، حالت Meas، شماره ۴، تکرار Meas، پارامتر شماره ۵، نوع رفلکتور، شماره ۶، P.C. mm (ثابت منشور)، شماره ۷، تارهای رتیکول،

پارامتر شماره ۸، تصحیح تیلت و شماره ۹، تصحیح کلیماسیون،



- هنگامی که چراغ گاید (عملکرد اختیاری) نصب می شود و پارامتر شماره ۱۲ به "Guide" تنظیم می شود پارامتر ۱۳ و ۱۴ نمایش داده می شود.

در صفحه اول حالت Meas

۱. کلید < CNFG > را برای رفتن

به حالت تنظیم پارامترها فشار دهید.

P.C. mm	-30
ppm	0
	0.2
H.obs	0°00'00"
V.obs	0°00'00"
S.Dist	<Null>
1 REC M.DISF CNFG READ	

۲. با استفاده از کلیدهای < ▲ > < ▼ > یا < ▶ > یا < ▶ > پارامتر موردنیاز را انتخاب نمایید.

۳. با استفاده از کلیدهای < ▶ > یا < ▶ > یا < ▶ > آپشن موردنیاز را تغییر دهید.
هنگام تنظیم مقدار تصحیح ثابت منشور از کلیدهای عددی استفاده نمایید.


Tilt crn	Yes
Collimation crn	Yes
V manual	No
EDM ALC	Hold
Illum. hold	Laser
OPTNS	

۴. کلید < ← > را جهت تنظیم پارامترها و آپشنها و برگشت به حالت Meas فشار دهید.



• کلید < OPTNS > را جهت تنظیم مختصات ایستگاه دستگاه فشار دهید.


پارامتر شماره ۲ دستگاه، فرمت (شکل) زاویه عمودی



پارامتر شماره ۶ دستگاه، مقدار تصحیح ثابت رفلکتور. هر کدام از انواع هدفهای منعکس کننده دارای مقدار ثابت منشور مختلفی می باشند. در اینجا شما مقدار تصحیح ثابت را برای هدف منعکس کننده مورد استفاده تنظیم خواهید نمود.

اگر در " None " (منعکس کننده) Reflector انتخاب کنید، مقدار تصحیح ثابت منشور به طور خودکار به " ۰ " تنظیم می شود. مقادیر تصحیح ثابت منشور برای هدفهای منعکس کننده ساخت کمپانی سوکیا به شرح زیر می باشد:

P01S+AP01 (ثابت) = 30ml AP01 (ثابت) = 40mm CP01 (ثابت) = 0mm



-30 = مقدار تصحیح

-40 = مقدار تصحیح

* محدوده واردسازی: ۹۹ - ۹۹ میلیمتر

* حداقل واردسازی: ۱ میلیمتر

EDM ALC


نور دریافت کننده حالت EDM را تنظیم نمایید. اگر اندازه گیری را به طور پیوسته انجام می دهید، این آیتم را بر طبق شرایط اندازه گیری تنظیم نمایید.

亨گامی که EDM ALC به روی "Free" تنظیم می شود، مقدار نور دریافت شده به طور خودکار بر طبق فاصله بین دستگاه و هدف و بر طبق محیط تنظیم می شود. استفاده از این تنظیم زمانی مؤثر است که موقعیت هدف در طول اندازه گیری پیوسته تغییر می یابد. اگر گاهی مانعی در طول اندازه گیری پیوسته جلوی پرتوی نور را بگیرد و خطای " Signal off " رخ دهد، مدتی طول می کشد تا مقدار نور دریافت شده تنظیم و عدد اندازه گیری نمایش داده شود.

亨گامی که به " Hold " تنظیم می شود، مقدار نور دریافت شده تا اتمام اندازه گیری پیوسته ثابت می ماند. این یک روش مؤثر جهت ثبیت پرتو نور برگشتی از هدف می باشد. بعد از اینکه پرتو نور ثبیت شد، حتی اگر گاه مانعی جلوی پرتو نور را بگیرد و خطای " Signal off " نیز رخ دهد، بعد از اینکه پرتو نور به حالت اول برگشت EDM قادر است خیلی زود هدف را در موقعیت مشابه شناسایی کند.

۱۶. منابع تغذیه

- دستگاه قادر است با ترکیبی از تجهیزات نیرو دهنده زیر کار کند.
- از دستگاه فقط با ترکیبی که در اینجا نشان داده شده است، استفاده نمایید.
- هنگامی که از EDC14، EDC2A، EDC12 استفاده می کنید، BDC35A را نصب کنید تا تعادل دستگاه حفظ شود.
- اطمینان حاصل کنید که فندک اتومبیل دارای خروجی 12VDC باشد و پایانه منفی روی زمین قرار گرفته باشد.
- در حین استفاده ماشین را روشن نگه دارید. شارژ کردن بدون روشن کردن ماشین باعث تخلیه بیش از حد باتری اتومبیل خواهد شد.
- EDC14 دارای یک کلید قطع کن می باشد. معمولاً علامت قرمزی بر روی قطع کن ظاهر می شود. اگر این علامت دیده نمی شود، قطع کن را طوری تنظیم کنید که این علامت رؤیت شود.
- هنگام استفاده از باتری اتومبیل دقت کنید که قطیعت (ثبت و منفی بودن) باتری درست باشد.




★ : تجهیزات استاندارد. سایر لوازم جانبی اختیاری می باشند.

۷. منشورهای منعکس کننده و لوازم جانبی

- تمام منشورها و لوازم جانبی سوکیا برای سهولت مصرف دارای پیچهای استاندارد (۱۱ × ۸ / ۵ شیار) می باشد.
- تمام لوازم جانبی خاص به قرار زیر می باشد(فروش به طور جداگانه).
 - چون این هدفها (۲*) پوششی از رنگ فلورسانست دارد درنتیجه اگر کمی نور وجود داشته باشد آن را منعکس می کند.
- هنگامی که از منشور مجهز به هدف برای اندازه گیری فاصله و زاویه استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که منشور منعکس کننده را درست نشانه گیری کرده و دقیقاً به مرکز هدف منشور نشانه گرفته اید.
- هر کدام از منشورهای منعکس کننده (۱*) دارای مقدار ثابت منشور خاص خود می باشد. هنگام تغییر منشورها دقต کنید که مقدار ثابت تصحیح منشور نیز تغییر کند.
- برای اندازه گیری فاصله های کوتاه جهت استفاده از منشور سه بخشی AP31 و AP32 همانند یک تک منشور ، تک منشور منعکس کننده AP01 را در مرکز قرار دهید.
- 亨گام استفاده از منشورهای منعکس کننده
- منشور را با دقیق به طرف دستگاه قرار دهید و به طور صحیح مرکز هدف منشور را نشانه گیری نمایید.
- برای استفاده از منشور سه بخشی AP31 و AP32 مانند یک تک منشور (مثلاً برای فواصل کوتاه)، تک منشور AP01 را در مرکز و بالای حفره نگهدارنده منشور سوار کنید.

۱۷. منشورهای منعکس کننده و متعلقات




• آدپتور ارتفاع دستگاه (AP41)

هنگام استفاده از آدپتور ارتفاع دستگاه (AP41)

- تراز استوانه ای AP41 را طبق آنچه که در بخش "تراز استوانه ای ۱۴-۱" توضیح داده شد، بررسی نمایید.
- با مراجعه به بخش "۱۴-۵ شاغول نوری" بررسی کنید که آیا شاغول نوری AP41 و شاغول نوری دستگاه به یک نقطه نشانه گیری می کنند یا خیر.
- بررسی کنید که "۲۳۶" (ارتفاع دستگاه به میلیمتر) در پنجره آدپتور ارتفاع دستگاه AP41 نمایش داده می شود یا خیر.

مراحل تنظیم ارتفاع AP41



1. دو پیچ ثابت کننده را شل کنید.
2. قسمت مرکزی را بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل آن باز شود.
3. آن را به بالا و پایین حرکت دهید تا اینکه "۲۳۶" در پنجره ظاهر شود.
4. قسمت مرکزی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل (بسته) شود.
5. پیچهای ثابت کننده را سفت کنید.

نکات ایمنی جهت استفاده از ترابراک


- جهت تنظیم تراز کروی ترابراک همانطور که در بخش "۱۴-۲ تراز کروی" توضیح داده شده از تراز استوانه ای روی AP41 استفاده نمایید.

۱۸. نمایش دستی دایره عمودی

- مثل همه تئودولیتها این دستگاه دارای خطای نمایش عمودی کمی می باشد. جهت اندازه گیری زاویه با دقت هر چه بالاتر خطای نمایش عمودی را می توان به شکل زیر از بین برد:

- پیش از هر کاری پارامتر شماره ۱۰ دستگاه را به "Yes" تنظیم نمایید.


مراحل نمایش دستی دایره عمودی



۱. دستگاه را تراز نمایید.

"نمایش داده می شود.


۲. در ۱ Face به طور صحیح به یک هدف صاف و واضح در فاصله افقی حدوداً ۳۰ متری دستگاه نشانه گیری نمایید.



۳. کلید <READ> را فشار دهید.
"نمایش داده می شود.

۴. پیچ قفل حرکت افقی را شل کنید
و قسمت فوقانی دستگاه را ۱۸۰ درجه بچرخانید.

۵. در ۲ با دقت به همان هدف نشانه گیری نمایید.



۶. کلید <READ> را فشار دهید.
دایره عمودی نمایش داده شده است.

۹. رفع خطای جوی برای اندازه گیری فاصله با دقت بالا

رفع خطای جوی

دستگاه برای اندازه گیری فاصله از پرتو مادون قرمز استفاده می کند. سرعت این نور در فضا بر اساس دما و فشار تغییر می کند. این فاصله تا 1 ppm در شرایط زیر تغییر خواهد نمود:

- تغییر در دمای C°

- تغییر در فشار 3.6 hPa

(تغییر 1 ppm به معنای اختلاف 1 mm برای هر یک کیلومتر فاصله اندازه گیری شده می باشد).

برای بدست آوردن اندازه گیری فاصله با دقت بالا بایستی دما و فشار هوا را با دقت به وسیله دستگاههای دقیق اندازه گیری نمود.


رفع خطای جوی ppm را باید زمانی به کار برد که مقدار ppm محاسبه شده بیش از 5 ± 5 یا فاصله شبیی بیش از 200 متر باشد.

* میانگین دما و فشار هوا بین دو نقطه در شرایط جوی مختلف در زمین مسطح: درجه حرارت و فشار هوا را در نقطه میانی خط که در آنجا تغییر مقادیر ناچیز می باشد، اندازه گیری نمایید.

در زمینهای کوهستانی: باید از مقادیر نقطه میانی استفاده نمایید. اگر این مقادیر را نمی توانید اندازه گیری نمایید، دما و فشار هوا را در ایستگاههای هدف و دستگاه اندازه گرفته و سپس میانگین مقادیر را محاسبه نمایید.

$$\text{میانگین درجه حرارت} = \frac{(t_1 + t_2)}{2}$$

$$\text{میانگین فشار هوا} = \frac{(p_1 + p_2)}{2}$$



۹. تصحیحات جوی برای اندازه گیری فاصله با دقت بالا

۰ تأثیر رطوبت نسبی

تأثیر رطوبت بسیار ناچیز است. عمدتاً در محیط‌های مرطوب و بسیار گرم دارای اهمیت می‌باشد.

مقدار تصحیح هنگام واردسازی مقادیر درجه حرارت، فشار هوا و رطوبت با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

$$\text{ضریب تصحیح جوی} =$$

$$\left(282.59 - \frac{0.2942 \times p}{1 + 0.003661 \times t} + \frac{0.0416 \times e}{1 + 0.003661 \times t} \right) \times 10^{-6}$$

$$\text{ضریب تصحیح جوی} =$$

$$\left(282.59 - \frac{0.2942 \times p}{1 + 0.003661 \times t} + \frac{0.000416 \times h \times ew}{1 + 0.003661 \times t} \right) \times 10^{-6}$$

$$e = h \times \frac{ew}{100}$$

$$ew = 6.11 \times 10^{\left[\frac{(7.5 \times t)}{(t + 237.3)} \right]}$$

: درجه حرارت هوا در $^{\circ}\text{C}$

P: فشار هوا در hPa


e: فشار بخار آب در hPa

%: رطوبت بر حسب

ew: فشار بخار آب استاندارد

۲۰. متعلقات استاندارد

لطفاً بررسی کنید که آیا همه این متعلقات (لوازم جانبی) را دارید.




- | | | |
|---|---|-------------------------|
| ۱ | ۱۱. برس لنزها | ۱. بخش اصلی دستگاه |
| ۲ | ۱۲. میله (آچار تنظیم) | ۲. باتری داخلی BAC35A |
| ۱ | ۱۳. پارچه تنظیف | ۳. شارژر باتری |
| ۱ | ۱۴. کتابچه راهنمای کاربر | ۱.... CDC39/CDC40/CDC48 |
| ۱ | ۱۵. کتابچه مرجع نرم افزاری SDR | ۴. کمپاس لوله ای |
| ۱ | ۱۶. تسمه حمل | ۵. درپوش لنزها |
| | ۱۷. صفحه علائم احتیاطی مربوط لیزر
(Class 3/IIIR) | ۶. کلاهک لنزها |
| ۱ | ۱۸. SET 1030R3/2030R3/3030R3 فقط | ۷. پوشش وینیل |
| ۱ | ۱۹. جعبه حمل | ۸. وزنه شاغل |
| | | ۹. کیف ابزار |
| | | ۱۰. (آچار) پیچ گوشتی |

• وزنه شاغل

از وزنه شاغل می توان برای کار گذاشتن و در مرکز قرار دادن دستگاه در روزهایی که کمی باد وجود دارد، استفاده نمود.

برای استفاده از وزنه شاغل طناب آن را باز کنید، همانطور که در شکل نشان داده شده آن را از قلاب رد کنید تا ارتفاع آن تنظیم شود. سپس آن را از قلاب چسبیده به پیچ سانترال آویزان نمایید.




• کمپاس لوله ای CP7

برای نصب CP7 آن را روی شکاف کمپاس لوله ای قرار دهید. جهت استفاده پیچ ترمز را شل کنید تا سوزن کمپاس آزاد گردد. دستگاه را به سمت

موقعیت face 1 بچرخانید تا سوزن کمپاس خطوط نمایش را به دونیم تقسیم کند.

تلسکوپ تقریباً با جهت شمال مغناطیسی هم راستا خواهد شد. پس از استفاده، ترمز را سفت کرده و کمپاس را از روی شکاف بردارید و آن را در جای مخصوص خود در جعبه حمل قرار دهید.




خاصیت مغناطیسی و فلز بر کمپاس لوله ای تأثیر می گذارد، باعث می شود که کمپاس نتواند جهت صحیح شمال مغناطیس را نشان دهد. از جهت شمال مغناطیس که بوسیله این کمپاس نشان داده می شود، برای نقشه برداری خط مبنا استفاده نکنید.

۲۰. متعلقات استاندارد

۰ دستگیره

می توان دستگیره حمل را از روی دستگاه برداشت.
برای برداشتن آن پیچهای ایمنی دستگیره را باز کنید.


دستگیره



۲۱. متعلقات اختباری

• چراغ گاید (GDL2)

با استفاده از چراغ گاید می توان اندازه گیری ها را به طور رضایت‌بخشی به انجام رسانید. چراغ گاید دارای چراغی است که به دو نور قرمز و سبز تقسیم می شود.



مشخصات

(ابهام ناچیز، میدان دید حدود ۲۰ km، نقطه های نورانی، چشمک زنی ضعیف)

منبع نور: LED سبز ۵۲۴ nm / قرمز ۶۲۶ nm

(Class 1 IEC60825-1/2001)

۱/۳ تا ۱۵۰ m

فاصله:

محدوده قابل رویت:

راست و چپ:

بالا و پایین:

قدرت تجزیه (واکافت) در ناحیه مرکزی (پهنا):

حدود $4^\circ \pm$ حدود 7m

حدود $4^\circ \pm$ حدود 7m

کمتر از حدود 0.12 m



• صفحه کلید بیسیم (SF14)

عملکرد کلیدها

دستگاه از صفحه کلید بیسیم به وسیله نشانه روی پرتو صفحه کلید بیسیم به نمایان ساز پرتو روی دستگاه و فشار کلیدهای عملیاتی مورد نیاز کار

می کند.

- چنانچه نور خورشید به طور مستقیم به نمایانگر پرتوی روی دستگاه بتابد، صفحه کلید بیسیم ممکن است درست کار نکند.
- اگر سایر دستگاهها روش باشند و در محدوده عملیاتی صفحه کلید بیسیم قرار بگیرد، آن دستگاهها ممکن است ناخواسته همزمان به کار بیافتد.
- صفحه کلید بیسیم را در زیر اشیاء سنگین یا در جای تنگ قرار ندهید. کلید ممکن است مرتباً فشار داده شده و باطری خالی شود.

- هنجام استفاده از صفحه کلید بیسیم در دماهای پایین توصیه می شود که از باطربهای Ni-Cd استفاده نمایید.

در دماهای حدود -20°C در صورتی که صفحه کلید بیسیم بسیار نزدیک به دستگاه کار کند ممکن است عملکرد دستگاه غیر عادی شود. صفحه کلید بیسیم را دور از دستگاه و در زوایای مختلف نسبت به نمایانگر پرتو نگه دارید تا اینکه عملکرد معمولی دستگاه از نو آغاز شود.



عملکرد کنترل از راه دور

اندازه گیری فاصله

<MEAS>

شروع اندازه گیری فاصله

همانند <READ> در صفحه نمایش حالت MEAS. شروع اندازه گیری با این کلید در حالت REC امکان پذیر نمی باشد.

واردسازی حروف / اعداد

<A/N>

: تغییر وضعیت از کاراکترهای عددی به حرفی
: در حین واردسازی عددی، عدد یا علامت (-/+ و .)

<Z> تا <A>

نوشته شده در بالای کلید را وارد نمایید.

<BS>

: حذف یک کاراکتر به چپ

<ESC>

: لغو داده های وارد شده

<SFT>

: تغییر محل از مورد بالایی به مورد پایینی

: انتخاب / تأیید وارد سازی کلمه / عدد

◀▶

انتخاب آپشنها

<R> / <U> ▲/▼ در بالای کلید نوشته شده است)

: کرسور بالا و پایین (حالت واردسازی عددی)

<V> / <T> ▶/◀ در بالای کلید نوشته شده است)

: کرسور راست و چپ / انتخاب آپشن دیگر (حالت

وارد سازی عددی)

: تأیید آپشن


◀▶



- سایر عملکردها (عملکردهای کلیدهای نرم افزاری و حالتها تغییر) همانند عملکردهای صفحه عملیاتی روی دستگاه می باشد.
- روشن / خاموش کردن دستگاه، روشن کردن صفحه نمایش، روشن / خاموش کردن نشانگر لیزر و چراغ گاید(عملکرد اختیاری) را نمی توان بر روی صفحه نمایش بیسیم انجام داد.
- تغییر پیلهای باطری

- دقت کنید که همه سلولهای باطری را همزمان تعویض نمایید.
- یا همه باطربهای باید آلکالین (قلیایی) باشند و یا همه منگنزی باشند.
- پیلهای باطری را زمانی بیرون آورید که از صفحه کلید مدت زیادی استفاده نشده باشد.


۱. صفحه کلید بیسیم را طوری نگه دارید که درپوش باطری به سمت خودتان باشد.



۲. لبه یک سکه را در شکاف درپوش باطری وارد نمایید و سکه را به پایین فشار دهید تا درپوش بلند شود.

۳. سکه را به آرامی بیچانید تا در پوش باز شود.

سکه را به آرامی بیچانید
تا در پوش باز شود



لبه صاف درپوش و صفحه کلید را با هم تراز نمایید

۴. دو باطری (R03/AAA) را نصب نمایید.
جهت گذاشتن باطربهای در محفظه باطربهای نشان داده شده است.

۵. لبه صاف درپوش را با لبه صاف محفظه باطری هم تراز نمایید. برای بستن درپوش ناحیه ای که با فلش در شکل زیر نشان داده شده را فشار دهید.

۲۱. متعلقات اختیاری

مشخصات

هم کنشگر: LED مادون قرمز تغذیه شده
منبع تغذیه: R03/AAA × 2 (3V DC)

محدوده عملیاتی: در حدود ۲m
(محدوده عملیاتی ممکن است تحت شرایط مختلف عملیاتی تغییر نماید.)

صفحه کلید: ۷ کلید
دماهی عملیاتی:

- ۵۰°C تا ۲۰


مقاومت در برابر گرد و غبار و آب:
P44(IEC60529: 1989)

سایز: ۶۲ (عرض) × ۶۳ (قطر) × ۱۹ (ارتفاع) بر حسب میلیمتر
وزن: حدود ۱۲۰ گرم (با باتریها)

• کابل خروج سازی داده ها
دستگاه را می توان به چاپگری وصل
کرد که از هم کنشگر سنترونیک با اتصال
به کابل خارج سازی DOC 46 استفاده می کند.
به علاوه این امکان وجود دارد که داده ها
از دستگاه به یک چاپگر مشابه منتقل می شود.



• چشمی مورب
چشمی مورب برای مشاهدات نزدیک و عمودی
و در مکانهای کم عرض مناسب می باشد.
بزرگنمایی: 30X



دستگیره و چشمی تلسکوپ را به وسیله
باز کردن پیچ حلقه پایه از دستگاه جدا کنید
و چشمی مورب را به دستگاه بپیچانید.



• فیلتر خورشیدی
برای مشاهداتی که رو به خورشید انجام
می شود و در مکانهایی که نور خیره
کننده وجود دارد، فیلتر OF3A را بر روی
 لنزهای شیئی نصب می نمایند.

۲۳. مشخصات

به جز مواردی که معین می شود، بقیه مشخصات مربوط می شود به انواع SET ها.

تلکوب

171 mm	طول
45 mm(EDM: 48mm)	قطر دیافراگم
30X	بزرگنمایی
قائم	تصویر
2.5 "	قدرت تجذیه (واکافت)
1° 30'	میدان دید
1.3 m	حداقل فوکوس
(قابل انتخاب) ۵ سطح روشنایی	میزان روشنایی تارهای رتیکول

اندازه گیری زاویه

کدگذار مطلق چرخشی	افقی و عمودی
درجه / گراد / مایل (قابل انتخاب)	واحدهای زاویه
	حداقل نمایش

SET1030R3/2030R3/3030R3/1030R/2030R:

1" (0.2 mgon 0.005 mil) / 0.5" (0.1 mgon / 0.002 mil)

SET1030R3/3030R:

1" (0.2 mgon / 0.005 mil) / 5" (1 mgon / 0.02 mil)
(قابل انتخاب)

انحراف از معیار میانگین اندازه گیری بدست آمده
در موقعیتهای I و II (ISO 12857-2: 1997)

SET1030R3 /1030R: 1" (0.3 mgon / 0.005 mil)

SET2030R3/2030R: 2" (0.6 mgon / 0.01 mil)

SET1030R3/3030R: 1" (1 mgon / 0.015 mil)

کمتر از ۵ / ۰ ثانیه

قابل انتخاب روشن (افقی و عمودی / فقط

دقت

زمان اندازه گیری
کمپاساتور اتوماتیک
عمودی)/خاموش

نوع

حداقل نمایش

محدوده رفع خطأ

حالت اندازه گیری

زاویه افقی

زاویه عمودی

اندازه گیری فاصله

محدوده اندازه گیری

(استفاده از هدف منشور رفلکتور / رفلکتور شیت سوکیا در شرایط جوی معمولی $\star 1$)

هدف رفلکتور شیت RS90N-K : 1.3 to 500 m/1640 ft

هدف رفلکتور شیت RS50N-K : 1.3 to 300 m/980 ft

هدف رفلکتور شیت RS10N-K : 1.3 to 100 m/320 ft

: OR1PA 1.3 to 500 m/1640 ft

: CP01 منشور کامپکت (فسرده)

۲۳. مشخصات

1.3 to 4000 m/13000 ft to 5000 m/16000 ft	: AP01 × منشور استاندارد ۱ : AP01 × منشور استاندارد ۳	مشخصات منشور استاندارد ۱ مشخصات منشور استاندارد ۳
SET 1030R3/2030R3/3030R3 : 0.3 to 350 m/1140 ft ★2	فاقد منعکس کننده :	حداقل نمایش
SET 1030R/2030R/3030R: 0.3 to 150 m/490 ft ★2		اندازه گیری دقیق
SET 1030R3/2030R3/1030R/2030R: 1mm/0.1mm		(قابل انتخاب)
SET3030R3/3030R: 1mm		
1mm	اندازه گیری سریع (واحدی)	
10mm	اندازه گیری پیوسته	
ET1030R3/2030R3/1030R/2030R: 9599.9999 m/31.496 ft	حداکثر فاصله شبیه	
SET3030R3/3030R: 9599.999 m/31.49 ft	منشور / رفلکتور شیت	
SET1030R3/2030R3/1030R/2030R: 599.9999 m/1968 ft	بدون رفلکتور	
SET3030R3/3030R: 599. 999 m/1968 ft		
متر / فوت / فوت آمریکا	واحد فاصله	دقت
$\pm (3+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$	(با هدف رفلکتور شیت)	
$\pm (6+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$	اندازه گیری دقیق:	
$\pm (2+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$	اندازه گیری سریع: (با منشور)	
$\pm (5+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$	(با منشور رفلکتور)	
SET1030R3/2030R3/3030R3: $\pm (3+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$ یا کمتر تا ۰.۳ یا بیشتر (۰.۳ متر تا حدود ۲۰۰ m)	اندازه گیری دقیق:	
$\pm (5+10 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$ (بیش از ۲۰۰ تا ۳۵۰ متر)	اندازه گیری سریع:	
SET1030R/2030R/3030R: $\pm (3+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$ یا کمتر تا ۰.۳ یا بیشتر (۰.۳ متر تا حدود ۱۰۰ m)	(بدون رفلکتور (منعکس کننده))★2	
	اندازه گیری دقیق:	
SET1030R3/2030R3/3030R3: $\pm (6+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$ (از ۰.۳ متر تا حدود ۲۰۰ m)	اندازه گیری سریع(واحدی):	
$\pm (8+10 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$ (بیش از ۲۰۰ تا ۳۵۰ متر)		
SET1030R/2030R/3030R: $\pm (6+2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$ (از ۰.۳ متر تا حدود ۱۰۰ m)		
$\pm (8+10 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$ (بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر)		
اندازه گیری دقیق (واحدی / تکراری) / اندازه گیری سریع (واحدی) / اندازه گیری پیوسته. (قابل انتخاب)	حالات اندازه گیری	

زمان اندازه گیری

(هنگامی که "رفع خطای $C + R$ " به کار برده نمی شود)
(فاصله شبیبی)

اندازه گیری دقیق (تکراری): $1/3$ ثانیه + هر $1/4$ ثانیه

اندازه گیری دقیق (واحدی): $3/5$ ثانیه

اندازه گیری سریع (واحدی): $2/9$ ثانیه

پیوسته: $2/7$ ثانیه + هر $4/0$ ثانیه

دید لیزر قرمز 690nm

منبع سیگنال

SET1030R/2030R/3030R: Class 2/ Class II

SET1030R3/2030R3/3030R3:Class 3/Class III

(IEC60825-1 Amd. 2: 2001/ FDA21 CFR Ch.I

Section 1040.10 and 1040.11)

(هنگامی که منشور و اندازه گیری رفلکتیو انتخاب

می شوند، خروجی معادل Class 1/Class I می باشد.

LED مادون قرمز (Class1 IEC825-1 : 1993)

رفع خطای جوی

محدوده واردسازی دما

/0.01 °C - ٣٠ ° (در مراحل

٠٠١ °F - ٢٢ ° (در مراحل

/0.1 hPa ٥٠٠ تا ١٣٩٩.٨ hPa

(0.1 mmHg ٣٧٥ تا ١٠٥٥ mmHg

(0.1 inchHg ٤١.٣ تا ١٤.٨ inchHg

(١% ٠ تا ١٠ % در مراحل

(١ ppm ٤٩٩ تا ٤٩٩ ppm در مراحل

(١ mm ٩٩ تا ٩٩ mm در مراحل

محدوده واردسازی فشار هوا

محدوده واردسازی رطوبت

ppm

رفع خطای ثابت منشور

رفع خطای انحناء و انکسار زمین

(قابل انتخاب) No / Yes (K= 0.14/ K=0.2)

★ ۱: ابهام ناجیز، میدان دید حدود ۲۰ km، نقطه های نورانی، جرقه(چشمک زنی) ضعیف

★ ۲: اعداد هنگام استفاده از Kodak Gray Card White (ضریب انعکاس .٩٠٪) و سطح

روشنایی کمتر از 30000Ix (کمی ابری). هنگام انجام اندازه گیری بدون منعکس کننده،

محدوده احتمالی اندازه گیری و دقت بسته به ضریب انعکاس هدف، شرایط آب و هوا و

شرایط محل تغییر می کند.

منبع تغذیه

BDC35A (6VDC), Ni-MH

زمان کارکرد در 25°C

اندازه گیری فاصله و زاویه (اندازه گیری دقیق و واحدی، فاصله بین اندازه گیری = هر 30°

ثانیه) :

BDC35A: SET1030R3/2030R3/3030R3:

حدود ۵ ساعت

حدود ۵/۵ ساعت SET1030R/2030R/3030R:

فقط اندازه گیری زاویه:

حدود ۸ ساعت

ویژگیهای عمومی

V25+ (10MHz)	CPU
(سازگار با DR-DOS® (MS DOS®))	سیستم عملیاتی
۱ مگابایت (فرمت SDR33 : حدود ۸۸۰۰ نقطه)، فرمت SDR2X : حدود ۱۰۰۰۰ نقطه)	حافظه داخلی
کارت فلش کامپکت نوع I (حداکثر اندازه: ۱۲۸ مگابایت)	کارت حافظه
۲ صفحه نمایش گرافیکی LCD بر روی هر face، ۶۴ نقطه × ۱۲۰ نقطه	صفحه نمایش
۴۳ کلید	صفحه کلید
(عملکرد نرم افزاری، عملکرد حرفی-رقمی، عملکرد، روش نمودن دستگاه، میزان روشنایی)	قطع برق اتوماتیک
فراهم می باشد (زمان خاموشی خودکار از ۱ تا ۹۹ دقیقه قابل انتخاب می باشد).	تقویم / ساعت
فراهم می باشد.	عملکرد نشانگر لیزر
روشن / خاموش (خاموش شدن به طور خودکار ظرف ۵ دقیقه) (قابل انتخاب)	نشانگر هشدار برای تشعشع امواج لیزر
فقط برای SET1030R3/2030R3/3030R3 فراهم می باشد.	خارج سازی اطلاعات
سریال غیر همزمان، سازگار با RS-232C سترنونیک (همراه با کابل اختیاری (DOC46	حساسیت ترازها
SET1030R3/2030R3/1030R/ 2030R: 20" / 2 mm	تراز استوانه ای:
SET3030R3/3030R: 30" / 2 mm	تراز کروی:
10' / 2 mm	شاغل اپتیک
مستقیم	تصویر:
SET1030R3/1030R: 5.5x	بزرگنمایی:
SET2030R3/2030R/3030R3/3030R: 3x	حداقل فوکوس:
0.3 m	پیچ حرکت تدریجی افقی و عمودی
حرکت دوسرعته دقیق / غیر دقیق	دماهی عملیاتی
-۲۰°C تا ۵۰°C	مقاومت در برابر گرد و خاک و آب: IP64 (IEC 60529: 1989)
از انتهای تراپراک (9.3 inch) ۲۳۶ mm	ارتفاع دستگاه
از کف تراپراک (7.6 inch) ۱۹۳ mm	ابعاد
۳۴۵ mm (طول) × ۱۷۱ (قطر) × ۱۸۶ (عرض)	وزن
5.9 kg / 12.9 lb (با باتری و دستگیره)	

تداخل فرکانس رادیویی

هشدار: تغییرات یا اصلاحاتی در این دستگاه که صریحاً توسط شخص مسئول قبول این تغییرات به تصویب نرسیده اند، ممکن است جواز کاربر را برای به کار انداختن دستگاه باطل نماید.

تذکر: این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و معلوم شده است که از محدودیتهايی که برای ابزار دیجیتال Class A و پیرو بخش ۱۵ قوانین FCC آمده است، پیروی می کند. این محدودیتها برای این قرار داده شده اند که وقتی از دستگاه در محیط تجاری(خصوصی) استفاده می شود، محافظت قابل توجهی را در مقابل مداخله های مضر به عمل آورد. این دستگاه مولد امواج رادیویی است و از این امواج استفاده می کند و می تواند این امواج را ساطع نماید و چنانچه بر طبق کتابچه راهنمای دستورالعمل ها نصب و استفاده نشود، ممکن است تداخلهای زیان بخشی را برای ارتباطات رادیویی داشته باشد. عملکرد این دستگاه در مناطق مسکونی احتمال دارد باعث تداخل های زیان بخشی شود که در این مورد لازم خواهد بود که کاربر با هزینه خودش این تداخل را رفع نماید.


اخطراریه کانادا:

دستگاه دیجیتال Class A همه شرایط لازم مقررات دستگاههای کانادایی که باعث تداخل می شوند را برآورده می سازد.

• بوت (ری ست) گرم

اگر در دستگاه اشکالاتی مشاهده می نمایید و یا گمان می کنید در برنامه دستگاه اشتباхи رخ داده است بهتر است روش بوت (ری ست) گرم را امتحان نمایید. بوت گرم داده های نقشه برداری موجود در دستگاه را پاک نمی کند. اما پارامترهای ۱، ۲، ۴ و ۷ به طور اتوماتیک به تنظیمات کارخانه بر می گردد. و این درحالی است که سایر پارامترها بعد از انجام بوت (ری ست) گرم بدون تغییر می مانند. هر زمان که امکان پذیر بود اطلاعات را قبل از بوت (ری ست) مجدد به یک کامپیوتر شخصی منتقل نمایید.

جهت انجام یک بوت (ری ست) گرم ابتدا مطمئن شوید که جریان برق قطع می باشد و در حالیکه **< ALPHA >** را پایین نگه داشته اید دکمه **< ON >** را فشار دهید. بعد از آن دستگاه آماده نمایش دایره عمودی و افقی می باشد. مدتی طول می کشد تا یک بوت گرم انجام شود. نمایش بوت گرم به شکل زیر می باشد.



در حالت REC برای حفظ تنظیمات می توان یک رمز عبور به دستگاه اختصاص داد. اگر برای دستگاه رمز عبور داده شده باشد هنگام انجام بوت (ری ست) گرم صفحه مخصوص ورود رمز نمایش داده می شود.

 "مرجع نرم افزاری SDR"

• بوت (ری ست) سرد

همه اطلاعات موجود در حافظه داخلی دستگاه بعد از بوت (ری ست) سرد از دست خواهد رفت.

اگر اطلاعات موجود در حافظه ضروری می باشند، قبل از انجام بوت (ری ست) سرد از انتقال همه اطلاعات به یک کامپیوتر شخصی اطمینان حاصل نمایید. برای انجام بوت (ری ست) سرد در حالیکه **< F4 >**، **< L >**، **< I >**، **< ON >** را پایین نگه داشته اید دکمه **< ON >** را فشار دهید. بعد از انجام بوت سرد همه پارامترها به طور اتوماتیک به تنظیمات کارخانه بر می گردد.

فهرست

۱. جهت عملکرد مطمئن دستگاه همیشه از نکات ایمنی پیروی نمایید	۱
۲. طریقه مطالعه کتابچه راهنمای	۴
۳. نکات ایمنی	۵
۴. اطلاعات مربوط به ایمنی لیزر	۷
۵. اجزای دستگاه	۱۰
۶. علامتهای صفحه نمایش	۱۵
۷. ساختار منو	۱۶
۸. طریقه نصب باطری	۱۸
۹. طریقه نصب دستگاه	۱۹
۹-۱ سانترال	۱۹
۹-۲ تراز یابی	۲۰
۱۰. روشن نمودن دستگاه و آماده سازی دستگاه جهت اندازه گیری	۲۲
۱۰-۱ روشن و خاموش کردن دستگاه	۲۲
۱۰-۲ فوکوس و نشانه گیری هدف	۲۳
۱۰-۳ تنظیم آپشنها دستگاه	۲۵
۱۱. اندازه گیری زاویه	۳۰
۱۱-۱ اندازه گیری زاویه افقی میان دو نقطه < زاویه افقی 0 >	۳۰
۱۱-۲ تنظیم دایره افقی به میزان دلخواه	۳۱
۱۲. اندازه گیری فاصله	۳۲
۱۲-۱ تصحیحات جوی	۳۲
۱۲-۲ بررسی سیگنالهای برگشتی	۳۵

فهرست

۳۶	۱۲-۳ اندازه گیری فاصله و زاویه
۳۸	۱۳. پیغامهای خطای
۳۹	۱۴. بررسی و تنظیم
۳۹	۱۴-۱ تراز استوانه ای
۴۰	۱۴-۲ تراز کروی
۴۱	۱۴-۳ سنسور تیلت (مايل)
۴۴	۱۴-۴ رتیکول
۴۶	۱۴-۵ شاقول اپتیک
۴۸	۱۴-۶ ثابت افزاینده فاصله
۴۹	۱۴-۷ چراق گاید (راهنمایی)
۵۳	۱۵. تغییر پارمترهای دستگاه
۵۷	۱۶. منابع تغذیه
۵۸	۱۷. منشورهای رفلکتور و متعلقات
۶۱	۱۸. نمایش دستی دایرہ عمودی
۶۲	۱۹. رفع خطای جوی برای اندازه گیری فاصله با دقیق بالا
۶۴	۲۰. متعلقات استاندارد
۶۷	۲۱. متعلقات اختیاری
۷۱	۲۲. مشخصات
۷۵	۲۳. قوانین و مقررات